

Notice d'utilisation et carnet d'inspection

Pont élevateur: Date de validité: 03/2017 Carnet d'inspection: Date de validité: 01/2021 Notice originale

UNI LIFT 5000 NT / 5000 NT PLUS HYMAX X 5000 PH / 5000 PH PLUS

Version: avec plaques à jeux

Serial Nr.:

Art: 975403







Sommaire

| Introduction | |
|---|----------------|
| Protocole d'établissement | 5 |
| Protocole d'établissement | 6 |
| 1. Informations générales | 7 |
| 1.1 Mise en place et inspection du pont élevateur | 7 |
| 1.2 Signalisation de danger | |
| 2.Fiche d'origine du pont élevateur | |
| 2.1 Fabricant | |
| 2.2 Destination | 8 |
| 2.3 Modifications de construction | 8 |
| 2.4 Changement d'emplacement | |
| 2.5 Déclaration de conformité | |
| 3. Caractéristiques techniques | |
| 3.1 Fiche technique | |
| 3.2 Dispositifs de sécurité | |
| 3.3 Caractéristiques techniques | 11 |
| 3.4 Plan du fondement | |
| 3.5 Plan hydraulique sans levage auxiliaire | |
| 3.6 Plan hydraulique avec levage auxiliaire | |
| 3.7 Plan hydraulique avec levage auxiliaire et plaques à jeux | |
| 3.8 Plan électrique sans levage auxiliaire | |
| 3.9 Plan électrique avec levage auxiliaire | |
| 3.10 Plan électrique plaques à jeux | |
| 4. Mesures de sécurité | |
| 5. Notice d'utilisation | 49 |
| 5.1 Soulèvement du véhicule | 49 |
| 5.2 Descente du véhicule | 49 |
| 5.3 Synchronisation des prises sous coques | 50 |
| 6. Comportement en cas de panne | 52 |
| 6.1 Passage sur un obstacle | 52 |
| 6.2 Descente d'urgence du pont élevateur / levée auxiliaire | 53 |
| 7. Maintenance et entretien | 54 |
| 7.1 Plan de maintenance du pont élevateur | |
| 7.2 Nettoyage du pont élevateur | 55 |
| 7.3 Nettoyage et entretien des surfaces galvanisées | |
| 8. Contrôle de sécurité | 57 |
| 9. Montage et mise en service | 58 |
| 9.1 Directives de mise en place | |
| 9.2 Mise en place et chevillage du pont élevateur | |
| 9.3 Purge du système hydraulique | |
| 9.4 Mise en service | |
| | |
| 9.5 Changement d'emplacement | 60 |
| Contrôle unique de sécurité avant la mise en service | 60 65 |
| Contrôle unique de sécurité avant la mise en service | 60 65 66 |
| Contrôle unique de sécurité avant la mise en service | 60 65 66 |







Introduction

Les produits Nussbaum sont les fruits d'une longue expérience. La qualité ainsi que le concept proposé vous garantient une duré de vie exceptionnelle et une ergonomie d'utilisation optimale. Nous vous prions de lire attentivement la notice d'utilisation complets pour vous garantir une satisfaction d'utilisation maximale.

La Sté . Nussbaum Custom Lifts GmbH desiloradise de tous problèmes ou défectuosité pouvant survenir d'une utilisation non conforme aux prescriptions.

Observations de prescriptions:

- l'observation des recommandations
- le respect des consignes d'entretien
- le lecture de la notice devra être effectué par le personnel utilisateur
- cela concerne surtout le chapitre 4 (sécurité)
- cette notice devra être disponible à tout instant

Obligation de l'utilisateur:

- l'utilisateur s'engage à ce que toutes personnes utilisant le matériel est formée à l'utilisation du matériel selon les prescriptions en vigueurs
- après lecture de ce document l'utilisateur appose sa griffe sur la fiche appropriée

Utilisation de la notice:

les produits Nussbaum sont conçu et fabriqué selon les normes en vigueurs, par conséquent cette notice ne sera utilisé et interprété pour le produit pour lequel il a été élaboré

Organisation

- cette notice doit être disponible à tout moment
- tenir compte de la législation en vigueur
- contrôle des points de sécurités
- maintenir ce document propre et lisible
- utilisation uniquement de pièces d'origines constructeur
- remplir les documents d'inspection du pont

Contrôle périodique du matériel

suivre les prescriptions du constructeur

975403 - 4 -Version 3.0









Après l'installation, signéz et copiez s'il vous plaît, ce fiche et renvoyez l'original au fabricant!

Nussbaum Custom Lifts GmbH D-77694 Kehl - Sundheim www.nussbaumlifts.com

e-Mail: info@nussbaum-group.de

Fax: +49 (0) 7853 8787

Protocole d'établissement

| Le pont élevateur | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------|
| Nº. de série | | |
| à été installé, a subie un contrô | le de sécurité et a été mise en serv | ice, |
| le d | ans l'entreprise | |
| à | | |
| L'installation a été réalisée par | l'exploitant / l'expert (barrer la ment | tuation inutile) |
| La sécurité du pont élevateur a | été contrôlé avant la mise en servi | ce par le spécialiste. |
| • | n place du pont, que cette notice a é e sa mise en service réglementaire. | · |
| Date | Nom de l'exploitant | Signature de l'exploitant |
| Date | Nom du spécialiste | Signature du spécialiste |
| Les partenaires de service: | | |

975403 - 5 -Version 3.0







Protocole d'établissement

| Le pont élevateur, ayant le | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|
| Nº. de série | | |
| a été installée, a subi un cor | ntrôle de sécurité et a été mis en se | rvice, |
| le | dans l'entreprise | |
| à | | |
| | elevateur par un monteur du fabricar sonnes suivantes ont reçu une form | |
| Date | Nom | Signature |
| Date | Nom du spécialiste | Signature du spécialiste |
| Les partenaires de service:. | | |

- 6 -975403 Version 3.0







1. Informations générales

La documentation « Notice d'utilisation et carnet d'inspection » informe comment mettre en place, faire fonctionner en toute sécurité et maintenir en bonne état le pont élevateur.

- Le formulaire « Protocole d'installation » doit être signé et copié . L'original doit être envoyé au fabricant pour attester ainsi l'installation du pont élevateur!
- Vous trouvez dans ce carnet d'inspection, des formulaires certifiant l'exécution des contrôles de sécurité uniques, réguliers, et exceptionnels. Utilisez les formulaires de documentation sur les contrôles et conservez les formulaires remplis dans le carnet d'inspection.
- La fiche d'origine sert à noter les modifications de construction ou tout changement d'emplacement du pont élevateur.

1.1 Mise en place et inspection du pont élevateur

Les travaux importants pour la sécurité, effectués sur le pont élevateur et les contrôles de sécurité devront être faits exclusivement par des personnes formées, experts et personnes expérimentées.

- Les experts sont des personnes (ingénieurs indépendant, experts de TUV (organisme de contrôle technique)) habilités par leur formation et leur expérience à vérifier et à expertiser les pont élevateurs. Ils connaissent les prescriptions importantes de sécurité et de protection contre les accidents.
- Les spécialistes sont des personnes qui ont de la connaissance et de l'expérience suffisantes des ponts élevateurs et qui ont participé à une formation spéciale en usine dispensée par le fabricant de ces ponts élevateurs (les monteurs du service d'assistance technique du fabricant et le concessionnaire appartiennent à cette catégorie).

1.2 Signalisation de danger

Pour signaliser les endroits dangereux et pour communiquer les informations importantes, les trois symboles suivantes sont utilisés avec leur légende. Faites particulièrement attention aux textes marqués avec celles-ci.



Danger! Désigne un danger de mort ; en cas de pas respecter les consignes d'exécution accompagnées de ce signe, il y a danger de mort.



Attention! Désigne un risque de détériotation éventuelle du pont élevateur ou d'autre matériels de l'exploitant, en cas pas respecter des consignes d'exécution accompagnées de ce signe!



Avertissement! Attire l'attention sur une fonction clé ou une remarque importante!

975403 - 7 - Version 3.0







2. Fiche d'origine du pont élevateur

2.1 Fabricant

Nussbaum Custom Lifts GmbH D-77694 Kehl – Sundheim Hertzstr. 6 www.nussbaumlifts.com e-Mail: info@nussbaum-group.de

2.2 Destination

Le pont élevateur UNI-LIFT 5000 NT / Plus / plaques à jeux est un pont élevateur destiné à soulever des véhicules d'un poids totale inférieur ou égal à 5500kg (avec levée auxilaire 5000 kg); une répartition de charge maximale de 2:1 dans le sens d'accès ou dans le sens inverse est

La levée auxiliaire est un pont élevateur destiné à soulever des véhicules d'un poids totale inférieur ou égal à 3500 kg; une répartition de charge maximale de 2:1 dans le sens d'accès ou dans le sens inverse est possible. Le pont élevateur est équipé avec des plaques à jeux (en option) qui est developpé pour détecter du jeu dans les axes et dans les suspensions indépendantes. Vous pouvez contrôler des véhicles jusqu'à une charge maximale de 2300 kg par essieu. Il est interdit d'installer le pont élevateur de série dans des lieux d'exploitation explosifs. En cas de modification de construction et après des remises en état importantes des parties porteuses, le pont élevateur doit être soumis à un nouveau contrôle par un expert. Il est absolument necessaire de tenir compte du contenue de la notice d'utilisation et des règles concernant la maintenance.

2.3 Modifications de construction

| Contrôle effectué par l'expert pour remise en service (date, l'expert) | nature du changement, signature de |
|--|------------------------------------|
| Nom, adresse de l'expert | |
| Lieu, date | Signature de l'expert |
| 2.4 Changement d'emplacement | |
| Contrôle effectué par l'expert pour remise en service (date, l'expert) | nature du changement, signature de |
| | |
| Nom, adresse de l'expert | |
| Lieu, date | Signature de l'expert |

975403 -8-Version 3.0







2.5 Déclaration de conformité

EG- Konformitätserklärung



gemäß Maschinenrichtlinie Anhang II 1A

Declaration of Conformity according Machinery Directive 2006/42/EG ANNEX II 1A Déclaration de conformité selon directive machines annexe II 1A Declaración de conformidad según Directiva Maquinaria 2006/42/EG ANNEX II 1A Dichiarazione di conformità in accordo alla direttiva 2006/42/EG ANNEX II 1A

Hiermit erklären wir, daß die Hebebühne, Modell:

Hereby we declare that the lift model: Par la présente nous déclarons que le pont élévateur modèle Por la presente declara, que el elevador modelo: Con la presente si dichiara che il sollevatore: UNI LIFT 5000 NT UNI LIFT 5000 NT AMS UNI LIFT 5000 NT PLUS UNI LIFT 5000 NT PLUS AMS

allen einschlägigen Bestimmungen der folgenden Richtlinien entspricht:

fulfils all the relevant provisions of the following Directives: correspond aux normes suivantes: cumple todas las disposiciones pertinentes de las Directivas siguientes: adempie a tutte le richieste delle seguenti direttive:

Maschinenrichtlinie / Machinery Directive EMV Richtlinie / EMC Directive Niederspannungsrchtlinie / Low Voltage Directive 2006/42/EG 2014/30/EU 2014/35/EU

in Übereinstimmung mit den folgenden harmonisierten Normen gefertigt wurde

was manufactured in conformity with the harmonized norms fabriqué en conformité selon les normes harmonisées en vigueurs, producido de acuerdo a las siguientes normas armonizadas. è stato fabbricato in conformità con le norme armonizzate

Fahrzeug- Hebebühnen / Vehicle lifts

EN 1493: 2010

Beauftragter für die Technische Dokumentation

Authorised to compile the technical file

Nussbaum Custom Lifts GmbH

Baujahr

Year of manufacture

20___

Seriennummer

Serial number

Seriennummer

Kehl- Sundheim, 15.01.2021

Steffen Nußbaum Geschäftsführer

nussboum

Nussbaum Custom Lifts GmbH | Hertzstraße 6 | 77694 Kehl-Sundheim |

CE







3. Caractéristiques techniques

3.1 Fiche technique

Capacité sans levée auxiliaire 5500 kg Capacité avec levée auxiliaire 5000 kg

Répartition de la charge max. 2:1 dans le sens de montée ou

contresens du montée

Capacité du levage auxiliaire 3500 kg

Répartition de la charge max. 2:1 dans le sens de montée ou

contresens du montée

Temps de levée env. 30 sec.
Temps de descente env. 30 sec.
Temps de levée du levage auxiliaire env. 5 sec.
Temps de déscente du levage auxiliaire env. 12 sec.
Capacité plaques à jeux max. 2300 kg
Alimentation électrique 3 x 400 Volt, 50Hz

 $\begin{array}{lll} \mbox{Puissance du moteur} & 3 \mbox{ kW} \\ \mbox{Vitesse du moteur} & 3000 \mbox{ t/min} \\ \mbox{Débit de la pompe à huile} & 2.1 \mbox{ cm}^3 \\ \mbox{Pression de service du groupe hydraulique} & env. 270 \mbox{ bar} \\ \mbox{Pression de réponse, limiteur de pression} & env. 300 \mbox{ bar} \\ \mbox{Quantité d'huile dans le carter} & env. 14 \mbox{ litres} \\ \mbox{Niveau acoustique L_{PA}} & \leq 70 \mbox{ dB} \\ \end{array}$

3.2 Dispositifs de sécurité

1. Limiteur de pression

Protection du système hydraulique contre des surpressions.

2. Clapets anti-retour

Protection contre un abaissement involontaire.

3. Commutateur principal verrouillable

Protection contre une utilisation non autorisée.

- 4. Sécurité des pieds (levée auxiliaire)
- 5. Deux circuits hydrauliques croisés (deux circuits indépendants système coté commande / coté séquence)

Protection contre un abaissement involontaire

6. Arrêt-CE

Sécurité des pieds (signal sonore et vitesse de descente ralenti).


975403 - 10 - Version 3.0







3.3 Caractéristiques techniques




975403 - 11 - Version 3.0










975403 - 12 - Version 3.0










- 13 -975403 Version 3.0










975403 - 14 -Version 3.0










975403 - 15 - Version 3.0










975403 - 16 - Version 3.0







3.4 Plan du fondement



Achtung: Gültig für die Serienausführung mit beidseitigen Auffahrklappen Anstelle des Leitungskanals kann auch ein Leernahr DN100 verlegt werden. Bauseits am Bedienaggregat bereitstellen: 3PH.N+PE.400V.50Hz Absicherung 16A träge Wasserabfluss in der Vertiefung empfahlen.

Valid for inground version. Lift with romps at each end. By custamer: 39H.N+PC.400V.50Hz (abserve the power supply of your country) fuse 16-Ampere time lag We recommend a wateroutlet in the pit.

Wir weisen in unseren Plänen ouf die Mindestanfarderung des Fundamentes hin. Jedoch der Zustand der artlichen Gegebenheiten (z.B. Untergrund) abilegt nicht unserer Verantwortung. Im Bedarfsfall ist ein Architekt. Statiker hinzuzuziehen.

Die Mastian des Bedienagregates kann den ärtlichen Gegebenheiten angeposst werden. Ggf. sind die Versorgungsleitungen anzupassen.

The Pasition of ne Pasition of aperating unit con be changed. If necessary the feeding lines must become extended.

Änderungen vorbehalten/ Subject to alterations!

UNI-LIFT 5000 CLT/NT Plus Schiene badeneben Radfreiheber steht über rail flush with floor wheel free lift over the floor Schienenlänge 5000mm rail 5000mm lang www.nussbaum-lifts.de 13.03.02//M.G 600B_EINBAU




- 17 -975403 Version 3.0









Achtung: Gilt nur für die Serienausführung mit Stellplatten und beidseitigen Auffahrklappen. Anstelle des Leitungskanales kann auch ein Leerrahr dm: 100 verlegt werden. Bauseits: ausreichende Stromversorgung und Absicherung bis zu Bedienaggregat Wasserabflussin der Vertiefung empfahlen

Valid for inground of the lift with ramps or safety device at each end of the platform. By Custamer: At the location of the power unit the following has to be prepared:
German standard power supply: 3/N+PE.400V.50Hz.
(abserve the power supply of your state)
We recommend a wateroutlet in the pit.

Wir weisen in unseren Plänen auf die Mindestanforderung des Fundamentes hin, jedoch der Zustand der örtlichen Gegebenheiten (z.B. Untergrund) obliegt nicht unserer Verantwortung. Im Bedarfsfall ist ein Architekt. Statiker hinzuzuziehen.

We point out the minimum requirement of the foundation in our plans. The condition of the local realities (for example: ground under the foundation) does not lie our responsibility. If necessary an architect must be consulted.

Die Position des Bedienagregates kann den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Ggf. sind die Versorgungsleitungen anzupassen.

The Position of operating unit
con be changed.
If necessary
the feeding lines
must become extended.


| Änderungen vorbehalten/ Subject to alt | erations! | |
|--|--|-----------------------|
| UNI-LIFT 5000 | NT/CLT PLUS AMS | |
| Achsmesset bodeneben w | rheel free lift and rheel alignment even with floor Platform length 5000mm | |
| 04.02.05 // M.G. | 6008-5 EINBAU | www.nussbaum-lifts.de |

975403 - 18 -Version 3.0










975403 - 19 -Version 3.0










- 20 -975403 Version 3.0










975403 - 21 - Version 3.0










975403 - 22 -Version 3.0










- 23 -975403 Version 3.0










975403 - 24 -Version 3.0








975403 - 25 -Version 3.0





3.5 Plan hydraulique sans levage auxiliaire



Stand 04-01 H-Plan UNI NT 04-01.jpg

| Pos: 0.1 | Désignation Carter d'huile | | Référence |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 0.2 | Moteur immergé | | 992856 |
| 0.3 | Pompe à engrenage | | 980340 |
| 0.4 | Filtre aspirateur | | 980012 |
| 0.5 | Jauge de niveau d'huile | | 980098 |
| RV1 | Clapet anti-retour | | 980480 |
| RV2 | Clapet anti-retour | | 980480 |
| DBV | Limiteur de pression | | 155211 |
| V1 | soupape à double siège (Si dé | verrouille par la main) | 600001 |
| V2 | soupape à double siège (Si dé | verrouille par la main) | 600001 |
| V6 | soupape à siége (Si déverrouil | lle par la main) | 980338 |
| DR | Robinet de freinage Ø 0,8 | | |
| Me1 | raccord de mesure | | 155470 |
| Me2 | raccord de mesure | | 155470 |
| KU1 | robinet à boisseau spherique | | 980513 |
| KU2 | robinet à boisseau spherique | | 980513 |
| K1 | Vérin commande 1 | Vérin 1+2 complet | 050UNI02200 |
| F1 | Vérin séquence 1 | | |
| K2 | Vérin commande 2 | Vérin 1+2 complet | 050UNI02200 |
| F2 | Vérin séquence 2 | | |


- 26 -975403 Version 3.0







3.6 Plan hydraulique avec levage auxiliaire




975403 - 27 - Version 3.0







3.7 Plan hydraulique avec levage auxiliaire et plaques à jeux









Liste des pièces hydrauliques

| Pos: | Désignation | | Référence |
|------|--|-------------------|-------------|
| 0.1 | Carter d'huile | | |
| 0.2 | Moteur immergé | | 992856 |
| 0.3 | Pompe à engrenage | | 980340 |
| 0.4 | Filtre aspirateur | | 980012 |
| 0.5 | Jauge de niveau d'huile | | 980098 |
| RV | Clapet anti-retour | | 980480 |
| DBV | Limiteur de pression | | 155211 |
| V1 | soupape à double siège (Si déverroui | lle par la main) | 600001 |
| V2 | soupape à double siège (Si déverroui | | 600001 |
| V3 | soupape à double siège (Si déverroui | ille par la main) | 600001 |
| V4 | soupape à double siège (Si déverroui | ille par la main) | 600001 |
| V5 | soupape à double siège (Si déverroui | ille par la main) | 600001 |
| V6 | soupape à siége (Si déverrouille par l | a main) | 159318 |
| DR | Robinet de freinage Ø 0,8 | | |
| M1 | raccord de mesure | | 155470 |
| KU1 | robinet à boisseau spherique | | 980513 |
| KU2 | robinet à boisseau spherique | | 980513 |
| KU3 | robinet à boisseau spherique | | 980513 |
| KU4 | robinet à boisseau spherique | | 980513 |
| K1 | Vérin commande 1 | Vérin 1+2 complet | 050UNI02200 |
| F1 | Vérin séquence 1 | | |
| K2 | Vérin commande 2 | Vérin 1+2 complet | 050UNI02200 |
| F2 | Vérin séquence 2 | | |
| K3 | Vérin commande levage auxiliaire | | |
| K4 | Vérin commande levage auxiliaire | | |
| F2.1 | Vérin séquence levage auxiliaire | | |
| F1.1 | Vérin séquence levage auxiliaire | | |

- 29 -975403 Version 3.0







3.8 Plan électrique sans levage auxiliaire

| 8 9 | Hebetechnik ^{= 24} Bodersweier 7853/899-0 | | Unilift NT Unilift NT 11/12/001 | 3.) Sicherheitsprüfung und Schutzmaßnahmen VBEDSchlitzmaßnahmen VBEDSchlitzmaßnahmen VBEDSchlitzmaßnahk widerde unter Berbütungsons einer Eine Regeln der Technik nach VBEDSchlitzmaßnahk wirden und Septifikt von VBEDSchlitzmaßnahmen und PEDSCHLITZMAßnahmen und Septifikt von VBEDSCHLITZMAßnahmen wirden dirchgeführt: eine Schaltzchrankes nach VBEDJOO/3. Zach VBEDSCHLITZMAßnahmen bar Indirektem Berühren Zach VBEDSCHLITZMAßnahmen bar Indirektem Berühren nach VBEDSCHLITZMAßnahmen wirden getröffen; ABCHLITZMAßnahmen wirden getröffen; A | e sind unser geistiges Eigentum. unsere Genehmigung weder ver- Dritten weitergegeben werden ! | 2 |
|-----------|---|--------|---|--|--|--------------------|
| 5 6 | Nussbaum F GmbH & Co.KG Korker Straße D-77694 Kehl E Tel.: +49(0)78 | LTPLAN | OBJEKT ANLAGE KUNDE SCHALTPLANNR: U | 3.) Sicherheitsprüfung VEROSOPALISCHER were unfalle Beachtigungs VEROSOPALISCHER were unfaller Beachtigungss Berrasomittell geferigt br. errichte Polgende Früugen unden durchgeführt. 1. pepannasprüfung andden Taolatonspr 2. nach WIE dig A. 7. 7. 4 er anseandt. 3. rüktignsprüfung und Sickerügung nach M. Schutznasprüfung und Sickerügung nach A. Schutz Bei Indirektem Berühren nach W. | Diese Schaltpläne sind unser Sie dürfen ohne unsere Genehm vielfätigt noch Dritten weite | & Co.K6 Unilift NT |
| 0 1 2 3 4 | | SCHBL | Erdung nach örtlichen Vorschriften Vor Inbetriebnahme prüfen, ob Motornennstrom mit Motorschutzrelais Übereinstimmt. Alle Klemmstellen auf Ordnunggemäße Verbindung und alle Kontaktschrauben auf festen Sitz prüfen. Vor Inbetriebnahme Verdrahtung und Steuerung auf richtige Funktion Überprüfen. Keine Inbetriebnahme von unbefugter Seite vornehmen lassen. Anderungen vorbehalten | 1.) Schaltpläne und Schaltunterlagen She Schaltpläne und Schaltunterlagen She Schaltpläne wird wow uns kand besche feridsen schefferligt, für beigestellte Schaltpläne und Schaltunterlagen zird von uns kand Bezähe feridsen ander fremden Plänen angefertigt werden. Diese werden von uns mur nach den vom Auftrageber überlassenen Unterlagen des Herstellters ausgeführt. 2.) Fund in den Schaltungen zu der Schalt Lanlagen Schaltpläne sind keine Serientreugnisse. Bai der Früfung des Schaltschrankes im Werk können Schaltpläne sind keine Serientreugnisse. Bai der Früfung des Schaltschrankes im Werk können Früfung aus schaltschrankes im Werk können Gereichen unseren Gewähr-laitung bei der Interfabbahme Besseligt. Herte Bei Merder im Rehmen unseren Gewähr-laitung bei der Interfabbahme Besseligt. Mannall Herten übernommen. Menhessenungen einschländing der Schaltblänen bei der Metrages. Mangel Hertung übernommen. Menhessenungen einschländing der Schaltblänen bein icht von uns in Betrieb ausgerührt. Kosten für Nachbesserungen durch gögitte Können lär micht von uns in Betrieb | Diese Pläne sind auf einem CAD-System erstellt worden Um die Pläne immer auf dem aktuellen Stand zu halten, bitten wir Änderungen nur durch uns vornehmen zu lassen. | Datum |

975403 - 30 - Version 3.0








| Spile Selien antentine crouple state wree around scale antentine crouple state wree around scale and acceptant at a configuration of the configuration o |
|--|
| |

975403 - 31 -Version 3.0










975403 - 32 -Version 3.0










975403 - 33 -Version 3.0









975403 - 34 -Version 3.0







| Sezeichnung Typen Nummer Stableuchte, is Klaemkasten Stacherung Stach |
|--|
| 2 * Stableuchte, 1* Klammkesten BEEBUCHTUNG UNILIFT |
| 1 2 to Stableachte, New Teamhwastern 1 5 to Teamhwas |
| |
| Sicherungsklamme Trenner 5x20 mm FEINSICHERUNG |
| Feinstcherung |
| Sizicherungsklamme Teenner 5x20 mm |
| State-ungstatement Feature Fazo man Feature Fe |
| |
| Industriacher + Kondensator |
| 1 |
| INDUSTRIERE(18) 2 JV 9 Weeksler 110178 110181 110818181 1108181 1108181 1108181 1108181 1108181 1108181 1108181 1108181 1108181 1108181 1108181 1108181 1108181 1108181 1108181 1108181 1108181 1108181 110818181 1108181 1108181 1108181 1108181 1108181 1108181 1108181 1108181 1108181 1108181 1108181 1108181 1108181 1108181 1108181 1108181 1108181 1108181 110818181 110818181 110818181 110818181 110818181 110818181 110818181 11081818181 110818181 110818181 11081818181 |
| Industrieralaissockel für 4 Wechsler 110178 |
| INDUSTRIERELRIS 24V 4 Necksler 110178 1100454 11 |
| Industriaeralaissockal für 4 Wachslar 110178 |
| Industrierelaissockal frequency 2741 Industrierelaissockal freq Wenhsler 11072 Industrierelaissockal freq Wenhsler 110612 Industrierelaissockal freq Wenhsler 110612 Industrierelaissockal freq Wenhsler 110612 Industrierelaissockal freq Wenhsler 110612 Industrierelaissockal freq Wenhsler 1028/I Industrierelaissockal frequency MIZ-MR MIZ-MR Industrierelaissockal frequency 1663 0101 Industrierelaissockal frequency 1664 0101 Industrierelaissockal frequency 1665 0101 Industrierelaissockal |
| Industrieralistsockel für 4 Mechsler 110178 |
| |
| 1 Houtsch. Not-Hus 30, 168, 50M 1 Houtsch. Not-Hus 30, 168, 55M 1 Houtsch. Not-Hus 30, 168, 50M 1 Houtsch. Not-Hus 30, 168, 50M 1 Houtsch. Not-Hus 30, 168, 50M 1 Houtsch. Not-Hus 2 St. Demonstrate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Mautisen, Not-Nos 3. 168 5, 544 M125 3. 0200-EV/50 Mathiaste Stillnerkh I, O rast, (M22) M22-480 M22-480 M22-480 M24 |
| Walitate 28t. Drehkn 10 rast. (H22) H22-WR Kondow 1 |
| Montakiblock 15 (M22) |
| 1 DruckTaste schwarz 25 20 Marquard 1663.0101 1 PVC.KARPE File Schwarz 25 20 Marquard 203.201.011 1 DruckTaste schwarz 25 20 Marquard 203.201.011 1 Trull NB 90 |
| 1 DUCKIESTE SCHEELE STRAIGHT 203, 201, 01 1 DOUCKIESTE SCHEELE Marquard 169, 0101 1 DOUCKIESTE SCHEELE Marquard 169, 0101 1 DOUCKIESTE SCHEELE Marquard 169, 0101 1 TLUIR BD 90 1 TLUIR |
| 1 |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 1 11-01 R0 90 11-0 |
| 1 11-01 AD 90 O-3DE; 0-4m ONTER THE NOT STRIKE 1 11-01 AD 90 ORGENSTREER 10 1S KLEIN STRIKE 1 11-01 AD 90 ORGENSTREER 10 1S KLEIN STRIKE 1 11-01 AD 90 ORGENSTREER 10 1S KLEIN STRIKE 1 11-01 AD 90 ORGENSTREER 10 1S KLEIN STRIKE 1 11-01 AD 90 ORGENSTREER 10 1S KLEIN STRIKE 1 11-01 AD 90 ORGENSTREER 10 ORGEN |
| 1 11-U1 RD 90 11-U1 RD 90 15-U1 RD 90 15- |
| 145 PULL OF THE TOTAL OF THE TO |
| 14 F PU DU B 15 PU B 1 |
| 18 M m |
| 18 FOR DISTRIBUTION OF THE PROPERTY OF THE PRO |
| 18 Pag 12 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 |
| 14 F P P P P P P P P P P P P P P P P P P |
| 18 P. M. C. |
| 18 FOR 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 18 A U B U B U B U B U B U B U B U B U B U |
| 18 FOR 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 18 N TO 18 N T |
| 12 A U I I I I I I I I I I I I I I I I I I |
| 18 Put 101 |
| 18 PM 101 |
| 15 Put no. |
| 18 Pt 10 Bt |
| 15 Put no. |
| 12 P T T T T T T T T T T T T T T T T T T |
| 15 Put nu |
| 2 A - |
| 15 Pd nu |
| 18 Put 101 |
| 15 Put 101 |
| 18 Plu III |
| 15 Pull nu |
| 15 PU UG |
| 15 ru nu |
| 15 Plu nu |
| 15 NU NU |
| 15 NU NU |
| 15 nu nu |
| 15 Du Du |
| TO THE TAX |
| BNF |
| |
| Depr. 20.03.1/ |
| Name Norm Urspr. Ers.f. Ers.d. |

975403 - 35 -Version 3.0







3.9 Plan électrique avec levage auxiliaire

| 5 6 7 8 9 | Nussbaum Hebetechnik GmbH & Co.KG Korker Straße 24 D-77694 Kehl Bodersweier Tel.: +49(0)7853/899-0 | CHALTPLAN | OBJEKT : Unilift NT Plus 2011 V001 ANLAGE : KUNDE : SCHALTPLANNR: Unilift NT Plus 08/11/001 | 3.) Sicherheitsprüfung und Schutzmaßnahmen Der Schleternem wurde nuter Beechrigungs der areranten Regeln der Technik nech VECIOOANIE souls der Unfallerebrückungsvorder errennten Regeln der Technik nech Betriebsnittel) gefertigt bzw. errichte und geprüft. 2. Segmungsprüfung undöder Tsolationsprüfung des Schaltschrankes nech VECIOO/S. 73. 2. Segmungsprüfung undöder Tsolationsprüfung des Schaltschrankes nech VECIOO/S. 73. 3. Frintionsprüfung und der Application and Schort and Scholatschrankes nech VECIOO/S. 73. 3. Frintionsprüfung und Schort and | Diese Schaltpläne sind unser geistiges Eigentum. Sie dürfen ohne unsere Genehmigung weder ver- vielfätigt noch Dritten weitergegeben werden ! | Co.K6 Unilift NT Plus 2011 V001 Co.K6 Unilift NT Plus 2011 V001 Co.K6 Co |
|-----------|--|-----------|--|--|--|--|
| 0 1 2 3 4 | | THHIS | Erdung nach örtlichen Vorschriften Vor Inbetriebnahme prüfen, ob Motornennstrom mit Motorschutzrelais Übereinstimmt. Alle Klemmstellen auf Ordnunggemäße Verbindung und alle Kontaktschrauben auf festen Sitz prüfen. Vor Inbetriebnahme Verdrahtung und Steuerung auf richtige Funktion Überprüfen. Keine Inbetriebnahme von unbefügter Seite vornehmen lassen. | 1.) Schaltpläne und schaltunterlagen Staaturierigen werden von uns hebe besten für die Richtigkeit dieser Unterlagen Staaturierigen werd von uns keine Gesähr für die Richtigkeit dieser Unterlagen und von uns keine Gesähr für die Richtigkeit dieser Unterlagen und schaltpläne und schaltpläne werden von uns nach fremden Plänen angefeitigt werden. Diese werden von uns nur nach den von uns nach für sageber Überlassen Unterlagen des Herstellers ausgeführt. 2.) Funktionsprüfung der Schaltanlagen Schaltschränkes im Werk könen Schaltpläne sind keine Seriererzugensse Bei der Prüfung des Schaltschränkes im Werk könen Feiger der Net der Mer der Prüfung des Schaltschränkes im Werk könen Peiger der Net der Prüfung der Schaltpläne Bei der Prüfung der Schaltpläne und Peiger der Net der Prüfung von generer Geschiltpläne bei der Inheiriebname beständtil mieres Referenses. Mängel werder Manhesseungen annechtight der Bertrattung von Schaltplänen bei nach in Detriebname beständten Schaltbaltplänen schaltplänen schaltplänen som netze-Bedingungen ausgeführt. Köbten für Archierier Geschinning som bei nach von uns er der Archierier Geschinning som bein an Bertrate Bertratten von uns der Schaltplänen scha | Diese Pläne sind auf einem CAD-System erstellt worden Um die Pläne immer auf dem aktuellen Stand zu halten, bitten wir Anderungen nur durch uns vornehmen zu lassen. | Datum 16.08.11 |

975403 - 36 - Version 3.0








| | - - | Inhaltsverzelchnis | Spalte X: eine automatisch erzeugte Seite wurde manuell nachbearbeitet | manuell nachbearbeitet | WUPJ005D 24.02.1994 |
|--|---------|--------------------|--|------------------------|---------------------|
| 16.02.14 19.02.00 19.02.00 19.02.14 19.02 19.02.14 19.02 19.02.14 19.02 19.02.14 19.02 19.02.14 19.02 19.02.14 19.02 19.02.14 19.02 | Seite | Seitenbenennung | Seitenzusatzfeld | Datum | Bearbeiter |
| Thin live in the | | l . | | 16.08.11 | BOE |
| 16.06.11 2000 200 | | | | 16.08.11 | BOE |
| Einspeitsung Steuering Fotospitsung Fotos | | | | 16.08.11 | BOE |
| Fotoscing 16 08.11 900 Fotoscilen | | | | 16.08.11 | BOE |
| Forcetien | | | | 16.08.11 | BOE |
| Noterialliste | | | | 16.08.11 | BOE |
| Wassbur Hesstechtk Gent & Co.70 Unlight NF Plus 2011 V001 | | | | 16.08.11 | BOE |
| Wassban Septembly Son & Co. K Unlift NI Plus 2011 V001 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Wursbum Webstechisk Gabi & Co. KG Unilift NI Plus 2011 V001 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Wastbum Hebetechnik GmbH & Co. KG Unilift NI Plus 2011 VOO1 | | | | | |
| | | | | | |
| Wussbaum Hebetechnik GabH & Co. KG Unilift NT Plus 2011 VO01 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| | + | | | | . + |

975403 - 37 -Version 3.0



























- 40 -975403 Version 3.0







| The continue of the continue | WUP0003D 24,02.1994 | Artikelnummer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 4 |
|--|---------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|-------------------------|---------|-------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|---|------|
| Henge | | Arti | 030ULN03302 | 990661 | 390662 | 990661 | 990286 | 990307 | 990661 | 990124 | 990833 | 990267 | 990381 | 990267 | 990267 | 990381 | 990842 | 2hh066 | 990403 | 990446 | 990334 | 990321 | 990334 | 990321 | 990132 | 990133 | 990181 | 990901 | | | | | | | | | | |
| Henge Bezeichnung Typen Nummer 1 2 * Stablauchte, 1 * Klaemkasten BELEUCHTUNG UMLLFT 1 2 * Stablauchte, 1 * Klaemkasten BELEUCHTUNG UMLLFT 1 2 * Stablauchte, 1 * Klaemkasten BELUCHTUNG UMLLFT 1 2 * Stablauchte, 1 * Klaemkasten BELUCHTUNG UMLLFT 1 2 * Stablauchte, 1 * Klaemkasten BELUCHTUNG UMLLFT 1 2 * Stablauchte, 1 * Klaemkasten BELUCHTUNG UMLLFT 1 2 * Stablauchte, 1 * Klaemkasten 1 4 Klaes 2 * Klaes 4 Klaes | | Lieferant | Nussbaum | Entrelec | GIF | Entrelec | GIF | OIF CIEL | Entrelec | GIF | Schmeizer Deltron Components | BTR | BTR | BTR | BIB | BTR | Lovato electric | Leroy Somer | Merz GmbH | Moeller | | Marquardt GmbH | Marquardt GmbH | Marquardt GmbH | Moeller | Moeller | Moeller | Bernstein | 11000 | | | | | | | | | Z |
| Menge Bezeichnung 1 | | Typen Nummer | BELEUCHTUNG UNILIFT | M4/8. SF | FEINSICHERUNG | M4/8.SF | FEINSICHERUNG | FEINSICHERUNG | M4/8.SF | FEINSICHERUNG | KHFU 1-FH B/P 228 | 274I | 110178 | 274I | 274I | 110178 | 2.01 D 24V | 025/T | H 105/3.0200-EV/SD | M22-8K10 | 1663.0101 | 203. 201. 011 | 1663.0101 | 203.201.011 | M22-8K1 | M22-K10 | M22-K01 | SPIEGELKEFLEXLICHTHSTER | 100000000000000000000000000000000000000 | | | | | | | | • | |
| 918 | | Bezeichnung | 2 * Stableuchte, 1* Klemmkasten | Trenner 5*20 | | Trenner 5*20 | | 07** | mme Trenner 5*20 | 3 | Irato + bielchrichter + Kondensator | INDUSTRIERELRIS 24V 4 Wechsler | Industrierelaissockel für 4 Wechsler | INDUSTRIERELHIS Z4V 4 Wechsler | INDUSTRIERELATS 24V 4 Wechsler | Industrierelaissockel für 4 Wechsler | Leistungschütz 5,7 kW 24 V DC | 50Hz 400 | 168 5,5kW | I, U Fast | 20 Marqu | PVC-KAPPE für Schalter Marquard | Drucktaste schwarz 2S 2Ö Marquard | T O mart | 22) | Kontaktelement 1S (M22) | 1Ö (M2; | | 00 01 10 17 | | | | | | | | | |
| | ۵ | Bauteilbenennung Menge | 17 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | -1 - | 1 | | | | - | 1 | - | | -1 | | 1 | 1 | e1 e | | 7 | 1 | | - | | | | | | | | | |


975403 - 41 -Version 3.0







3.10 Plan électrique plaques à jeux




975403 - 42 - Version 3.0










- 43 -975403 Version 3.0










975403 - 44 -Version 3.0









975403 - 45 - Version 3.0









- 46 -975403 Version 3.0







| 12 199tt | | | Ι | | T | | | | T | T | | | | | | | Ι | | | T | | | | | | | | | | |] | | п | 4 |
|---------------------|---------------|--|--|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---------------------------|---------------------------|---|--|------------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|----------------|-------------------|
| WIIPONGA 24 02 1994 | Artikelnummer | 990408 | 990185 | 990183 | 991002 | 990001 990124 | 0150TQ03050-BW | 00FU03010TG | 980992 | 9803328 | 990329 | 20000 | 80008 | 980992 | 980992 | 138/003F0N | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lieferant | BMP | Entrelec | Entrelec | Schmelzer | GIF | Nussbaum | Nussbaum | Bosch GmbH | BOSCH GMDH | BMP | AMP | AMP | Bosch GmbH | Bosch GmbH | ND-SPIG | | | | | | | | | | | | | | | | | | SPIN FIINK Canhox |
| | Typen Nummer | 2 105 50290251 05uu7 173 111 | 0 2, 5/8. P. ADO | 0 1,5/6.800 | TRRFO 1-PH | FEINSICHERUNG | 0150TQ03050-BW | FUNKMODUL EMPFÄNGER | GERRIESTECKER | DERHIESTELKER | 0 08632. 123. 211 | 2 105 50290250 | 2 105 50290251 | GERÄTESTECKER | GERRIESTECKER | 138/003F0K | | | | | | | | | | | | | | | | | M | Korker Streke 24 |
| | Bezeichnung | Steckergehäuse 4 polig ku Flachetackhülee Stacker 6 3mm | Schutzleiterkl D 2,5/6. P. ADD schn-schn | Reihenklemme D 1,5/6.ADO grau schn-schn | Trafo + Gleichrichter + Kondensator | Sicherungskiemme Trenner 0*20 mm Feinsicherung | Can-Box komplett 8 Dig In / 8 Dig Out | ınkmodul Empfänger komplett | intilstecker Bosch klein für Pneumatik | Ventiistecker bosch kiein für Fheumatik Flachetackhülee Stacker 6 3mm | Flachsteckhülse Buchse 6,3mm CUZN ohne IS | Buchsengehäuse 4 polig ku | Steckergehäuse 4 polig ku | Ventilstecker Bosch klein für Pneumatik | intilstecker Bosch klein für Pneumatik | a T F | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | м е е | | | | | | 1 C | | | 7 7 | | 1 B | 1 S | | > 1 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | Natum 20 03 17 | 1 |
| Stückliste | nennun | XSP | | | 61 | F1 1 | -H1 | | | | | XSR | XSR | -Y5 | -Y6 | LS CH | | | | | | | | | | | | | | | | | # + # U | |

975403 - 47 -Version 3.0







4. Mesures de sécurité

Les prescriptions de sécurité conformes au normes BGG945 (Vérification des ponts élévateurs BGR500) et utilisation des ponts élévateurs (VBG14) sont à réspecter.

On veillera tout particulièrement à respecter les règles suivantes:

- Le poids totale du véhicule pris en charge ne devra pas dépasser 5000 kg. (avec levée auxiliaire 3500 kg)
 - La charge supportée par l'élevateur roues libres ne doit pas excéder 3500 kg.
- Ne dépassez pas la charge par essieu maximale de 2300 kg quand vous utilisez le SPID
- Accès du pont avec véhicule que à la position la plus basse du pont. Réspecter le sens de montée.
- Le mode d'emploi doit être respecté pendant l'utilisation du pont-élevateur.
- Il est necessaire de contrôler les véhicules avec équipement du sport, déporteurs, becquets, bas dessous de caisse ou des véhicules de sport si des endommagements peuvent être provoqués.
- Seules les personnes ayant 18 ans révolus et connaissant le maniement du pont élevateur sont autorisées à utiliser le pont.
- Soulèvement du véhicules aux points prévues, définés par le constructeur du véhicule.
 (version avec levage auxiliaire)
- Contrôlez la position du véhicule sur les câles et sur le pont élevateur après soulèvement du véhicule. (version avec levage auxiliaire)
- Pendant tout le processus de levage et descente, aucune personne autre que l'utilisateur ne doit se trouver dans la zone de travail du pont élevateur.
- Faites attention si vous démontez des pièces lourds. Le centre de gravité du véhicule change! (version avec levage auxiliaire)
- Tout transport de personnes sur le pont élevateur ou dans le véhicule est interdit.
- Il est interdit de grimper sur le pont élevateur ou dans le véhicule.
- Tout modification de construction et toute remise en état des parties porteuses doivent donner lieu à un contrôle du pont élevateur par un expert.
- Aucune intervention ne doit être faite sur le pont élevateur tant que le commutateur principal n'est pas déclenché et fermé.
- Observez toujours le levage et la descente du pont élevateur.
- Il est interdit d'installer le pont-élevateur (modèle le série) dans des ateliers soumis au risque d'explosion.

975403 - 48 - Version 3.0







5. Notice d'utilisation



Pendant la manutention du pont élevateur, il est necessaire de respecter scrupuleusement les règles de sécurité. Lisez attentivement les règles de sécurité précédant la présente notice, chapitre 4!

5.1 Soulèvement du véhicule

Placer le véhicule au milieu en position longitudinale.



(Version levée auxiliaire): Si nécessaire utiliser les rallonges de rampes.

- Positionner le véhicule pour qu'il ne risque pas de bouger.
- Contrôler la zone dangereuse, rien ni personne ne doit se trouver dans la zone de travail du pont élevateur.
- Enclencher la commande ; interrupteur principal sur "1" (voir fig. 1)
- Choisir: pont-élevateur / levage auxiliaire.
- (levage auxiliaire): Placer les cales polymère sous les points d'assise prévue par le fabricant du véhicule.
- Lever le véhicule à la position de travail souhaitée.
- (levage auxiliaire): Soulever le véhicule de façon à ce que les roues sont libres, actionner le bouton "▲"(voir fig. 1)
- (levage auxiliaire): Vérifier que le véhicule repose en toute sécurité sur le pont élevateur.



fig 1: Pupitre de commande

- 1 Commutateur principal
- 2 bouton-poussoir "▲"
- 3 bouton-poussoir "▼"
- 4 commutateur pont élevateur/ levage auxiliaire

5.2 Descente du véhicule

- Contrôler la zone dangereuse ; rien ni personne ne doit se trouver dans la zone de travail du pont élevateur.
- Choisir: pont-élevateur / levée auxiliaire.
- Faire descendre le véhicule à la hauteur souhaitée ou en position basse ; actionner le bouton-poussoir " ▼" (voir fig.1)
- Le processus de descente est à surveiller pendant tout le manoeuvre.
- Environ 150 mm au-dessus de la position la plus basse le pont élevateur s'arrête (Arrêt-CE).

Contrôler la zone dangereuse; personne doit se trouver dans la zone de travail du pont élevateur.

975403 - 49 - Version 3.0







Appuyer de nouveau sur le bouton-poussoir "▼" jusqu'au moment quand la plate-forme se trouve dans la position la plus basse. Pendant les 150 derniers millimètres de descente, un signal sonore d'avertissement est actif.

• (levage auxiliaire) Dès que le levage auxiliaire se trouve à la position basse enlever les cales polymères et évacuer le véhicule du pont élevateur.

5.3 Synchronisation des prises sous coques

De part sa conception et de l'ordonnancement des vérins un déséquilibre est quasiment impossible.

Si un déséquilibre devait se produire il est nécessaire de faire une recherche de panne, après avoir constaté qu'aucun vérin ne subsiste une fuite interne ou un problème externe, vous avez la possibilité de procéder à une rééquilibrage.



Le rééquilibrage devra s'effectuer sans charge (pont à vide)!

Nature à provoquer un déséquilibre : levage brutal, un corps étranger empêchant la pose complète du pont etc.

Rééquilibrage

Une coté est plus haute que l'autre remède:

descendre le pont dans sa position la plus basse possible en appuyant le bouton "▼".



fig 2: robinets à boisseau spherique

- Démonter les couvertures à l'arrière du pupitre de commande.
- Tirer le robinet à boisseau spherique KU1 et pousser le bouton "▼". Une rampe d'enraillement descend. Positionner le bouton et le robinet à boisseau spherique en position originale.

Tirez le robinet à boisseau spherique KU2 et pousser le bouton "▼". La deuxième rampe d'enraillement descend aussi.

- Refaire la même action avec les robinets à boisseau spherique KU3 et KU4.
- Levez le pont élevateur à env. 1500 mm.

975403 - 50 - Version 3.0







Contrôler l'assise des manettes.

Les 4 manettes doivent être bien assises sur les ciseaux. (voir fig 3)




Fig. 3 : Manettes (cercle) deux fois par côté

 Si les manettes ne sont pas bien assises sur les ciseaux, il faut réequilibrer les rails encore une fois (suivez les prochaines instructions)

· Rééquilibrage du pont:

Positionnez le commutateur sur la position "pont élévage".

Poussez le bouton "▲" et tirez le robinet à boisseau KU1. Observez les manettes, s'ils améliorent leur positions. Positionnez le robinet à boisseau dans sa position normale si aucun robinet à boisseau actionne. Tirez alors le robinet à boisseau KU2 et poussez le bouton "▲"

Rééquilibrage du levage auxilliaire:

Positionnez le commutateur sur la position "levage auxilliaire".

Positionnez le levage auxilliaire dans sa position haute. Contrôlez visuellement si le levage auxilliaire est torsionné. Tirez le robinet à boisseau KU3 et poussez le bouton "▼". Observez si le rail descente. Positionnez le robinet à boisseau KU3 dans sa position normale si aucun robinet à boisseau actionne. Tirez alors le robinet à boisseau KU4 et poussez le bouton "▼". La torsion est normallement disparu.

Si les rails ont des niveaus differentes, poussez le bouton "▼" et positionnez le levage auxiliaire dans sa position basse. Continuez à pousser le bouton "▼" et tirez les robinets à boisseau jusqu'à les deux rails ont atteint le même niveau.

Positionnez les robinets à boisseau dans leurs positions normales

975403 - 51 - Version 3.0







6. Comportement en cas de panne

En cas de panne de fonctionnement du pont élevateur, il est possible qu'il s'agisse d'un défaut simple. Vérifiez si l'installation ne montre pas l'une des causes de défaut indiquées ci-après. S'il s'avère impossible de réparer la panne lors de l'examen des causes invoquées, il faut appeler votre partenaire de sevice.

Problème: le moteur ne démarre pas!

Causes possibles:

- Alimentation en courant interrompue
- Commutateur principal n'est pas enclenché
- Fusible défectueux
- Panne de courant
- Le moteur chauffe (laisser refroidir 10 min.)

Problème: le moteur démarre, mais la charge n'est pas soulevée! Causes possibles:

- Véhicule trop lourd
- Niveau d'huile du groupe hydraulique trop bas
- Tuyauterie hyd. bouchés
- La pompe défectueux

Problème: le pont élevateur/levée auxiliaire refuse de descendre! Causes possibles:

- Le pont élevateur est bloqué sur un obstacle
- Défaut de vanne
- Fusible défectueux
- Bouton-poussoir « baisser » pas actionné
- Clapets anti-retour pas débloqués

6.1 Passage sur un obstacle

Si le pont élevateur en s'abaissant, rencontre un obstacle, le système hydraulique est sans pression. Pour enlever l'obstacle il faut lever le pont élevateur. Actionner le bouton-poussoir " 🛦 ", pour amener le pont élevateur à la hauteur permettant de retirer l'obstacle.

975403 - 52 - Version 3.0







6.2 Descente d'urgence du pont élevateur / levée auxiliaire



La descente d'urgence est une modification dans le système de commande du pont élevateur et ne doit être effectué que par des personnes formés.

La descente d'urgence doit être faite dans cet ordre, sinon risque d'endommagement du pont élevateur et danger du mort..



Avant de faire une descente d'urgence l'étanchéité du système hydraulique est à vérifier. Les fuites doivent être éliminés avant la descente d'urgence!

Nature à provoquer une descente d'urgence : coupure de courant, problèmes sur les clapets de sécurité, ...

- 1. Avant de commencer: découplez le réseau.
- 2. Ouvrez la couverture en haut du pupitre de commnade. Vous devez atteindre les soupapes à sièges du bloc hydraulique(voir fig. 4).
- 3. Contrôlez la zone dangereuse aucun obstacle ni une personne ne doivent se trouver dans la zone dangereuse ou sur le pont élevateur.
- 4. Descente d'urgence du pont élevateur: poussez les soupapes V1 et V2 et V5 en même temps.
- 5. Descente d'urgence du levée auxiliaire: poussez les soupapes V3 et V4 et V5 en même temps.
- 6. La descente commence. Lâchez les soupapes s'il y a un danger.



fig. 4 : soupapes pour la descente d'urgence

- 7. Amenez le pont élevateur ou le levage auxiliaire à la position basse.
- 8. Observez le processus de descente d'urgence.
- 9. Changez des pièces défectueux avant de reprendre le pont èlèvateur en service. Contactez votre partenaire de service!



Déclencher le commutateur principal – le pont doit rester immobilisé jusqu'à les pièces défectueuses aient été remplacées.

975403 - 53 - Version 3.0







7. Maintenance et entretien



Preparez bien toutes les maintenances, alors qu'il n'y a pal de danger de mort et pas de détériotations pendant les travaux.

L'utilisateur devra effectuer, à des échéances régulières de trois mois, une maintenance telle que indiqué sur le planning ci-après. En cas de fonctionnement continu intensif et en cas d'encrassement, ces intervalles devront être raccourcis.

Tous les jours, lorsque le pont élevateur est en marche, il faut surveiller le fonctionnement général du pont. En cas de problème contacter le service d'assistance technique client.

7.1 Plan de maintenance du pont élevateur

- · Retirer poussière et sable des tiges des pistons.
- Nettoyer et graisser les mobiles (axe d'articulation, pièces coulissantes, surfaces de glissement)
- Graisser tout les graisseurs avec une graisse à usage multiples.
- Contrôlez la couche de laque et refaitez la couche si necessaire..
- Contrôler l'usure des cales polymères et éventuellement les remplacer.
- · Contrôler les tuyaux hydrauliques
- Contrôler le niveau d'huile hydraulique et éventuellement remplir avec d'huile hydraulique de viscosité cst 32 ou changer l'huile hydraulique.
- L'huile hydraulique doit être changée au moins une fois par an. Pour cela abaisser le pont élevateur à la position basse, vidanger le carter d'huile. Le fabricant préconise d'utiliser un huile hydraulique supérieure, ayant une viscosité de cst 32. 14 litre d'huile environ sont nécessaires.
- Les tuyaux hydrauliques doivent être remplacés quand cela est nécessaire, et en tout état de cause, au moins tous les six ans.
- · Contrôlez les cordons de soudure visuellement.
- Contrôlez les couples de démarage des vis (comparez avec le tableau)

Couple de démarrage (Nm) pour vis sans tête

Classe de résistance 8,8

| | 0,10* | 0,15^^ | 0,20*** |
|-----|-------|--------|---------|
| M8 | 20 | 25 | 30 |
| M10 | 40 | 50 | 60 |
| M12 | 69 | 87 | 105 |
| M16 | 170 | 220 | 260 |
| M20 | 340 | 430 | 520 |
| M24 | 590 | 740 | 890 |

Classe de résistance 10,9

| | 0,10* | 0,15** | 0,20 * * * |
|-----|-------|--------|------------|
| M8 | 30 | 37 | 44 |
| M10 | 59 | 73 | 87 |
| M12 | 100 | 125 | 151 |
| M16 | 250 | 315 | 380 |
| M20 | 490 | 615 | 740 |
| M24 | 840 | 1050 | 1250 |

- coefficient de friction de glisement 0,10 pour des trés bonnes surfaces, graissés
- ** coefficient de friction de glisement 0,15 pour des bonnes surfaces, graissés ou sec
- *** coefficient de friction de glisement 0,20 pour des surfaces noires, phosphatées et sec

975403 - 54 - Version 3.0







7.2 Nettoyage du pont élevateur

Un nettoyage périodique est nécessaire au bon fonctionnement du pont élévateur, afin d'éliminer toute éléments (voir ci-dessous)pouvant amener à détérioration:

- sel
- sable, caillou, saleté
- poussière
- l'eau
- · sédiments agressifs
- humidité à cause d'une ventilation insuffisantes

Ne pas utiliser des produits corrosifs, ni des nettoyer à vapeur ou de haute pression.

Un soin régulier et compétent sert à la préservation de la valeur du pont.

Par ailleurs c'est une condition pour conserver des demandes de garantie.

La meilleure protection du pont est le nettoyage régulier.

- entre autres:
 - sel
 - sable, cailloux, terre
 - poussière de toute sorte

 - matières agressives de toutes sortes
 - humidité (ventilation d'air dans l'atelier insuffisante)

Le nettoyage du pont dépend de plusieurs facteurs:

Fréquentation d'utilisation, maniement du pont; propreté dans l'atelier; emplacement du pont. En plus la saison, le temps et la ventilation dans l'atelier peuvent influencer l'intervalle de nettoyage. Dans des circonstances défavorables un nettoyage hebdomadaire peut être nécessaire, mais un nettoyage mensuel peut être suffisant.

N'utilisez pas de produits agressifs, ne purgez pas mais utilisez un produit indulgent.

- N'utilisez pas de nettoyeur haute pression ou vapeur
- Enlevez toutes salissures avec un éponge ou une brosse.
- Veiller qu'aucun produit de nettoyage reste sur le pont.
- Après le nettoyage essuyez le pont avec un chiffon.

7.3 Nettoyage et entretien des surfaces galvanisées

Extrait de la norme DIN EN ISO 1461 : « Revêtements de zinc appliqués par galvanisation à chaud sur de l'acier » « L'objectif principal du revêtement de zinc est de protéger le support en fer ou en acier contre la corrosion. Les considérations concernant l'aspect esthétique ou les propriétés décoratives devraient être secondaires... Il convient de noter que la « rugosité » et le « poli » sont des notions relatives et que la rugosité des revêtements en zinc individuels est différent de celle des produits galvanisés à chaud par procédé continu tels que par ex. les tôles, tubes et fils métalliques galvanisés à chaud.

Dans la pratique, il n'est pas possible de déterminer une définition pour l'homogénéité et les qualités de surface des revêtements en zinc.

La présence de zones plus foncées ou plus claires (par ex. un dessin réticulé ou des zones gris sombre), ainsi qu'une légère irrégularité de la surface ne constituent pas un motif de réclamation. La formation de produits de corrosion (blanchâtres ou foncés) composés pour l'essentiel d'oxyde de zinc (généré par le stockage à l'humidité après la galvanisation à chaud)

975403 - 55 -Version 3.0







ne constitue pas un motif de réclamation, dans la mesure où l'épaisseur minimale exigée du revêtement de zinc est respectée.

En cas de retouches:

« La somme des zones sans revêtement à réparer ne doit pas être supérieure à 0,5 % de la surface totale d'une pièce. La taille d'une zone individuelle sans revêtement ne doit pas être supérieure à 10 cm²... La réparation doit être réalisée par pulvérisation thermique de zinc (par ex. ISO 2063) ou par un revêtement en poussière de zinc approprié, dans quel cas les pigments de poussière de zinc doivent être conforme à ISO 3549, dans les limites praticables de tels systèmes ou au moyen d'un revêtement en paillettes de zinc ou d'une pâte de zinc. .. Au niveau des zones réparées, une protection anti-corrosion suffisante doit être assurée. « L'épaisseur de la réparation doit toujours être d'au moins 100 μm.

Extrait de la norme GSB ST 663 : Evaluation visuelle de la surface :

Source : Détermination de la qualité et des contrôles pour la galvanisation à chaud industrielle, partie 663 : « Directives internationales pour les revêtements de pièces sur de l'acier et de l'acier galvanisé à chaud »

« L'évaluation de l'aspect décoratif de la surface en matière d'homogénéité de la couleur et de la structure doit être réalisée sans moyens auxiliaires, pour les éléments extérieurs à une distance minimale de 5 m, pour les éléments intérieurs à une distance minimale de 3 m, à la verticale avec un éclairage diffus. Tous les éléments doivent présenter une brillance, une teinte et une structure fondamentales similaires. Pour l'évaluation de la qualité du revêtement, les irrégularités sur support telles que par ex. des rayures, traces de ponçage, traces de corrosion et cordons de soudure sont sans importance.»

Facteurs influençant la décoloration de la surface

Source : Galvanisation à chaud : Lettre d'information pour utilisateurs N° 5

L'effet de protection de la galvanisation à chaud durable repose sur la formation de couches de protection générées au fil des semaines et des mois sur les surfaces galvanisées par les effets climatiques. Les couches de protection sont composées essentiellement de carbonate de zinc basique. Si la surface en zinc est humectée d'eau pendant une durée prolongée, ou si le contact avec de l'air et donc la disponibilité de CO2 est insuffisante, ces couches de protection ne peuvent pas se former. A leur place apparaît alors sur la surface des éléments galvanisés une « rouille blanche ».

La rouille blanche se compose essentiellement d'hydroxyde de zinc et de faibles fractions d'oxyde de zinc et de carbonate de zinc. Dans la pratique, la rouille blanche peut occasionner des problèmes sur les éléments fraîchement galvanisés à chaud. La formation de rouille blanche n'est pas liée au procédé de galvanisation et ne constitue pas un indice de qualité de la galvanisation. La probabilité de la formation éventuelle de rouille blanche varie au cours de l'année en raison des saisons. En automne et en hiver, la formation de rouille blanche est plus fréquente. Des précipitations fréquentes sous forme de pluie et de neige, de brouillard et de dépassements négatifs du point de rosée en raison des températures basses favorisent la formation de la rouille blanche.

Les liquides agressifs tels que les sels, les liquides de freins, les additifs chimiques ou les acides ont un effet négatif sur la couche de zinc. En cas de contact, ils doivent être écartés immédiatement de la surface galvanisée, avant que celle-ci ne soit nettoyée (voir le chapitre « Nettoyage et entretien »).

Retouches en cas de présence de rouille blanche :

- En cas de faible présence de rouille blanche, son élimination n'est pas indispensable.
- Si la quantité de rouille blanche est plus importante, les surfaces de petite taille peuvent être éliminées mécaniquement à l'aide d'une brosse spéciale (par ex. en fil de bronze doux, en laiton ou en plastique). Attention, en cas de brossage trop intensif, la surface peut devenir sombre.

975403 - 56 - Version 3.0







- Le cas échéant, un détergent pour zinc et inox peut être utilisé également (par ex. Leraclen ZNR).

Traces d'usure occasionnées par la friction des pneus

Les traces d'usure occasionnées par la friction des pneus détériorent l'aspect des rampes d'accès. Toutefois, elles n'ont aucune influence sur la qualité de la galvanisation. (Voir le point « Nettoyage et entretien »)

Formation de taches suite au déversement de liquides

Voir le point « Nettoyage et entretien »

Nettoyage et entretien

- Nettoyez les éléments galvanisés régulièrement (et immédiatement après le contact avec des substances agressives) avec beaucoup d'eau propre.
- Le cas échéant, la surface doit être brossée avec un brosse spéciale en appliquant une légère pression.
- Laissez bien sécher la surface !
 Pendant ce processus, la rampe d'accès doit être libre et ne pas porter de véhicule.
- Traitez la surface avec une protection anti-corrosion temporaire pour éviter toute nouvelle formation de rouille blanche. Utilisez à cet effet des huiles, graisses ou cires sans acides

8. Contrôle de sécurité

Pour garantir la fiabilité du pont élevateur, il est absolument nécessaire d'effectuer un contrôle de sécurité:

- Après la première mise en service, après la mise en place du pont élevateur.
 Utilisez le formulaire « contrôle de sécurité à caractère unique »
- 2. Après la première mise en service régulièrement à des intervalles d'un an maximum Utilisez le formulaire « contrôle régulier de sécurité »
- Après toute modification de la construction du pont élevateur
 Utilisez le formulaire « contrôle à caractère exceptionnel de la sécurité »



Le contrôle de sécurité à caractère unique et régulier doit être effectué par un expert. Il est recommandé d'exécuter en même temps une maintenance !



Après modifications de la construction (par exemple modification de la limite de charge ou la réduction de la course de levage) et après des remises en état importantes des pièces porteuses (par exemple travaux de soudure) il est nécessaire de faire effectuer un contrôle par un expert (contrôle de sécurité exceptionnel).

On trouvera dans le présent manuel des fiches contenant le plan à suivre pour le contrôle de sécurité.

Veuillez utiliser les formulaires correspondant pour y consigner l'état du pont élevateur et remettez le formulaire complété dans le livret.


975403 - 57 - Version 3.0







9. Montage et mise en service



9.1 Directives de mise en place

- L'installation du pont élevateur doit être effectué par des monteurs du fabricant ou des concessionnaires formés. Si l'utilisateur dispose lui-même de monteurs formés il peut procéder lui même à l'installation. L'installation doit être effectuée selon les instructions fournis.
- Le pont élevateur de série ne doit pas être installée dans des locaux à atmosphère explosive ou dans des halles de lavage.
- Avant la mise en place du pont élevateur, il faut justifier de fondations suffisantes ou réaliser celles-ci conformément au directives du plan de fondation (voir plan). L'emplacement doit être bien plan. En cas d'installation à l'extérieur ou dans des halles soumises au gel et à des conditions hivernales le fondement doit être mis hors gel.
- Le raccordement électrique à prévoir est de 3 ~/N + PE, 400V, 50Hz. La ligne électrique doit être protégée par des fusibles. Le point de raccordement se trouve dans la pupitre de commande.
- Pour protéger les câbles électriques, équiper toutes les traverses de passe-câbles ou de gaines.

9.2 Mise en place et chevillage du pont élevateur

- Mettre en place et aligner le pont élevateur conformément au indications de la fiche technique et du plan de fondations.
- Positionner le pupitre selon plan et raccorder à la distribution électrique.
- Faire les raccordements hydrauliques entre le groupe et le pont élevateur. Toutes les tuyaux sont marqués.
- Remplir d'huile ; le fabricant recommande d'utiliser une huile hydraulique supérieure, ayant une viscosité de cst 32. La quantité nécessaire est de 14 litres.
- Appuyer sur la commande « levé » jusqu'on peut atteindre les vis d'évacuation d'air au bout des vérins séquences.
- Contrôler le bon parallélisme du pont, percer les trous pour mise en place des chevilles, en prenant soin de dépoussière avant la mise en place des chevilles.
 - Nous préconisons des chevilles de marque Liebig type ou l'équivalent chez votre fournisseur habituel. Avant la mise en place des chevilles il est important de contrôler l'état du sol. Nous préconisons une qualité de béton C20/25.

975403 - 58 - Version 3.0







Introduire les chevilles de sécurité dans les trous. Dans ce cas, la longeur des chevilles doit être déterminée suivant l'illustration 6. S'il existe un revêment de sol (carrelage, chaper de finition) sur le béton porteur, il faut mesurer l'épaisseur de ce revêtement et choisir la longueur des chevilles suivant l'illustration 7.

- · Fixer le pupitre de commande
- · Ajuster le pont-élevateur;

Commencer par chaque rail d'accès isolément, puis aligner les deux rails l'un par rapport à l'autre. Si la base du pont-élevateur n'est pas plane, procéder à un calage. L'utilisation de cales appropriées doit garantir un contact interrompu entre le sol et la base sans aucun creux.

 Serrer les chevilles Liebig avec un moment de XX Nm, si cela n'était pas possible revoir la qualité du béton.

Faites attention aux préscribtions d'autres fabricateurs de chevilles.

- Levez et baissez le pont-élevateur plusieures fois sans véhicule.
- Contrôllez les chevilles avec un clé dynamométrique et les tuyaux hydrauliques.
- Equilibrer le pont élevateur encore une fois.
- · Mettre les capots en place.

9.3 Purge du système hydraulique

• Le branchement électrique correct, l'huile hydraulique correct et l'étanchéité du système hydraulique sont à contrôler.

Pendant la montage des tuyaux hydrauliques de l'air peut entrer dans le système et cela peut provoquer des désagréments d'utilisation. Alors il est necessaire de purger le pont élévateur.

Le branchement correcte des tuyaux hydrauliques doit être controllé encore une fois.

La purge est à faire aussi si le pont démarre trop vite de sa position basse ; s'il y a un deséquilibrage, etc..

La purge correcte:

Contrôlez la quantité d'huile hydraulique dans le carter d'huile (env. 14 litres d'huile).

- · Positionnez le commutateur sur la position "pont élévage".
- Faire monter le pont sans charge à la position fin de course haute.
- Ensuite ouvrir faiblement ne pas sortir- une vis de purge sur un vérin esclave (voir fig.
 5)
- Actionner le bouton-poussoir "▲" env. 1 sec. Laisser la vis de purge ouverte jusqu'à l'air est échappé et l'huile sort. Ensuite refermer la vis.




fig 5 : Pos. X = Vis de purge sur les vérins esclaves

975403 - 59 - Version 3.0









Rebloquer les vis de purge afin d'éviter des perturbations au bon fonctionnement.

- Levez le pont élévage encore une fois dans la position haute (bouton "▲"). Répétez la purge si c'est necessaire.
- · Contrôler l'étanchéité des vis de purge.
- Baissez le pont élevateur dans la position basse par pousser le bouton "▼") (Pendant la descente vous pourriez entendre de bruit, crée par l'écoulement de l'huile et de l'air)
- Faire un essai vide amener le pont à environ 1500mm.
- Contrôler, si les manettes des vérins sont bien assise sur les ciseaux (voir fig. 3).

9.4 Mise en service



Avant las mise en service, il faut effectuer le contrôle de sécurité à caractère unique (utiliser le formulaire « contrôle de sécurité à caractère unique »).

Si l'installation est réalisée par un spécialiste (monteur formé en usine), c'est ce dernier qui exécute ce contrôle. Si l'installation est effectuée par l'utilisateur, il faut alors charger un spécialiste d'exécuter le contrôle de sécurité. Ce dernier confirme le fonctionnement parfait du pont élevateur dans le protocole d'installation et dans le formulaire « contrôle de sécurité à caractère unique » et autorise le fonctionnement du pont élevateur.



Après la mise en service, veuillez remplir le protocole d'installation et le renvoyer au fabricant.

9.5 Changement d'emplacement

Pour le changement d'emplacement, se conformer aux instructions fournis pour l'installation. Le changement d'emplacement doit être effectué suivant les règles suivantes.

- Faire monter le pont élevateur à une hauteur d'environ 1000 mm.
- Enlever les couvercles de l'unité de commande et des conduites.
- Desserrer les chevilles de fixation des planchers et de la colonne de commande.
- Faire descendre le pont à la position basse.
- Débrancher l'alimentation électrique.
- Débrancher la tuyauterie hydraulique (si possible au pupitre de commande).
- · Boucher les tuyaux
- Transporter le pont élevateur à sa nouvelle place d'installation.
- Remonter le pont élevateur en respectant le processus d'installation et de chevillage suivi avant la première mise en service.



Utiliser de nouvelles chevilles. Les vieilles ne sont plus utilisables!



Avant la nouvelle mise en service, il faut faire exécuter un contrôle de sécurité par un spécialiste (utiliser le formulaire destiné à cet effet).

975403 - 60 - Version 3.0





Fig 6: Choix de la longueur des chevilles (sans revêtement)




Tableau relatif à la fig. 6

Cheville « Liebig »

Type de cheville BM12-20/80/40

Profondeur de l'alésage (mm) a 100 Profondeur minimale d'ancrage (mm) b 80

Epaisseur du béton (mm) c min.160(*)

Diamètre de l'alésage (mm) d 20 Epaisseur de la pièce (mm) e 0-40

La qualité du béton min.C20/25 (B25) armature normale

Nombre de chevilles 10

Couple de serrage des chevilles selon spécification du fabricant (70Nm)

(*) épaisseur minimum de la dalle de béton en utilisant les chevilles mentionnés sidessus, sinon les valeurs indiqués sur le plan du génie civil sont valables.

L'utilisation des chevilles d'autre fabricants est possible en respectant les préconisations du fabricant.

975403 - 61 - Version 3.0







Fig. 7: Choix de la longueur des chevilles (avec revêtement)




Tableau relatif à la fig. 7

| Cheville « Liebig » | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|-----------------------|----------------|
| Type de cheville | | BM12-20/80/65 | BM12-20/80/100 | BM12-20/80/140 |
| Profondeur de l'alésage | а | 100 | 100 | 100 |
| Profondeur minimale d'ancrage | b | 80 | 80 | 80 |
| Epaisseur du béton | С | min.160(*) | min.16(*) | min.160 (*) |
| Diamètre de l'alésage | d | 20 | 20 | 20 |
| Epaisseur de la pièce | е | 40-65 | 65-100 | 100-140 |
| La qualité du béton | | min.C20/25 (B25 | 5) armature normale | |
| Nombre de chevilles | | 16 | 16 | 16 |
| Couple de serrage des chevilles | | selon spécification | on du fabricant (70Nn | n) |

(*) épaisseur minimum de la dalle de béton en utilisant les chevilles mentionnés sidessus, sinon les valeurs indiqués sur le plan du génie civil sont valables.


L'utilisation des chevilles d'autre fabricants est possible en respectant les préconisations du fabricant.

975403 - 62 - Version 3.0











Änderungen vorbehalten! subject to alterations! sous réserve des modifications!

| fischer-Dübel | | | UNI-LIFT 5000 ^d | | | | | |
|---|------|------------|--|-------------|--|--|--|--|
| Dübel typ of dowel type de cheville | | FH 15/50 B | FH 18 x 100/100 B | FH 24/100 B | | | | |
| Bohrteife drilling depth Profondeur de l'alésage | td | 145 | 230 | 255 | | | | |
| Mindestverankerungstiefe min.anchorage depth Profondeur minimale dáncrage | hef | 70 | 100 | 125 | | | | |
| Betonstärke thickness of concrete Epaisseur du béton | С | | siehe den aktuellen Fundamentplar see current foundation-diagram draw vois le plan de fondation actuel | | | | | |
| Bohrerdurchmesser diameter of bore Diamètre de l'alésage | do | 15 | 18 | 24 | | | | |
| Bauteildicke thickness of the lift-piece Epaisseur de la pièce | tfix | 0-50 | 0-100 | 0-100 | | | | |
| Anzugsdrehmoment Nm turning moment moment d'une force | MD | 40 | 80 | 120 | | | | |
| | а | | 4 | | | | | |
| Stückzahl | b | | 8 | | | | | |
| piece number | d | 10 | | | | | | |
| nombre des pièces | e | 12 | | | | | | |
| | 1 | | 16 | | | | | |
| | g | | 20 14 | | | | | |

Montage











Es können auch gleichwertige Sicherheitsdübel anderer Hersteller (mit Zulassung) unter Beachtung deren Bestimmungen verwendet werden. It is possible to use equivalent safety-dowels (with license) of other manufacturer but observe their regulations.


Des chevilles des autres marques (autorisées) peuvent aussi être choisies en respetant les directives du fabricant.

975403 - 63 -Version 3.0









Änderungen vorbehalten! subject to alterations! sous réserve des modifications!

| Hilti-Injektionsdübel | | | UNI-LIFT 3500 NT/CLT d | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| Betonboden / concrete floor | | ohne E | Bodenbelag / without floor pave | ement (tiles) | | | | |
| Dübel type of dowel type de cheville | | HIT-V-5.8 M10x130 | HIT-V-5.8 M12x150 Art.Nr.387061 | HIT-V-5.8 M16x200 Art.Nr.956437 | | | | |
| Bohrteife (mm) drilling depth Profondeur de l'alésage | ho | 90 | 108 | 144 | | | | |
| Mindestverankerungstiefe (mm) min.anchorage depth Profondeur minimale dáncrage | h ef | 90 | 108 | 144 | | | | |
| Betonstärke (mm) thickness of concrete Epaisseur du béton | H _{min} | min.120 | min.138 | min.180 | | | | |
| Bohrerdurchmesser (mm) diameter of bore Diamètre de l'alésage | d o | 12 | 14 | 18 | | | | |
| Bauteildicke (mm) thickness of the lift-piece Epaisseur de la pièce | t fix | max.17 | max.19 | 23 | | | | |
| Anzugsdrehmoment (Nm) turníng moment moment d'une force | T _{inst} | 20 | 40 | 80 | | | | |
| Gesamtlänge (mm) Total length Longueur totale | ı | 130 | 150 | 200 | | | | |
| Gewinde Thread ïl | М | 10 | 12 | 16 | | | | |
| | а | | 4 | | | | | |
| Stückzahl | b | | 8 | | | | | |
| piece number | d | | 10 | | | | | |
| nombre des pièces | e | 12 | | | | | | |
| · | f | | 14 | | | | | |
| | g | | 16 | | | | | |
| | У | | 28 | | | | | |

Die Montageanweisung des Dübelherstellers ist Folge zu leisten. Bei Bodenbelag (Estrich/Fliesen) sind längere Dübel zu verwenden.

Observe necessarily the installation description of the dowel manufacturer. Use longer dowels with version with floor pavement and tiles

Es können auch gleichwertige Injektionsdübel anderer Hersteller (mit Zulassung) unter Beachtung deren Bestimmungen verwendet werden. It is possible to use equivalent injections dowels (with license) of other manufacturer but observe their regulations. Des chevilles des autres marques (autorisées) peuvent aussi être choisies en respetant les directives du fabricant.

975403 - 64 - Version 3.0







Contrôle unique de sécurité avant la mise en service

| | en | défauts | nouveau | |
|---|--|--|---|---|
| Procédure | ordre | manque | contrôle | Remarques |
| lode d'emploi rapide | | | | |
| larque d'avertissement | | | | |
| tat générale du pont élevateur | | | | |
| onctionnement des boutons - pou | ssoirs | | | |
| onction commutateur pont /levage | e auxillière | | | |
| tat / fonctionnement des rampes. | | | | |
| onction SPID (version avec SPID) |) | | | |
| tat/fonction lampe éléctrique (Ver | sion Spid) | | | |
| écurité des boulons | | | | |
| tat des assemblages articulés et | des points | | | |
| appui | • | | | |
| tat mobiles | | | | |
| tat laquage | | | | |
| ssature (déformation / fissures) | | П | П | |
| tat sourures | | П | П | |
| ouple de serrage des chevilles de | | П | П | |
| on appui de toutes les vis porteus | | | П | |
| tat de la colonne de commande | | | П | |
| tat de la colornie de commande tat de la surface de la tige des pis | | П | | |
| tat couvercles | | П | | |
| tanchéité circuit hydraulique | | П | | |
| - | | П | | |
| iveau huile hydrauliquetot oonduitee hydrauliques | | П | П | |
| tat conduites hydrauliques | | _ | _ | |
| tat conduites électriques | | П | | |
| est de fonctionnement avec véhic | | П | | |
| tat des cales polymères | | П | | |
| est de fonctionnement CE-Stop | | | | |
| · | | | res nécessa | res crocher la case égaleme |
| crocher les cases correspondar | ntes, si contrôle co | mplémentai | | |
| crocher les cases correspondar | ntes, si contrôle co | mplémentai | | |
| crocher les cases correspondar | ntes, si contrôle co | mplémentai | | |
| crocher les cases correspondar | ntes, si contrôle co | mplémentai | | |
| crocher les cases correspondar contrôle de sécurité effectué le : iffectué par établissement: lom, adresse du spécialiste: | ntes, si contrôle co | mplémentai | isée, nouvea | u contrôle nécessaire |
| crocher les cases correspondar contrôle de sécurité effectué le : ffectué par établissement: | Mise en serv | ice non autor | isée, nouvea | u contrôle nécessaire es imperfections |
| crocher les cases correspondar contrôle de sécurité effectué le : ffectué par établissement: om, adresse du spécialiste: | ntes, si contrôle co | ice non autor | isée, nouvea | u contrôle nécessaire es imperfections |
| ontrôle de sécurité effectué le : ffectué par établissement: om, adresse du spécialiste: | ntes, si contrôle co □ Mise en serv □ Mise en serv □ Pas de défau | ice non autor | isée, nouvea | u contrôle nécessaire es imperfections |
| crocher les cases correspondar contrôle de sécurité effectué le : ffectué par établissement: om, adresse du spécialiste: Résultat du contrôle: | ntes, si contrôle co □ Mise en serv □ Mise en serv □ Pas de défau | ice non autor | isée, nouvea mais pallier le ervice sans l | u contrôle nécessaire es imperfections nésitation |
| crocher les cases correspondar contrôle de sécurité effectué le : ffectué par établissement: lom, adresse du spécialiste: Résultat du contrôle: | ntes, si contrôle co | ice non autorice possible, | isée, nouvea mais pallier le ervice sans l | u contrôle nécessaire es imperfections nésitation |
| crocher les cases correspondar contrôle de sécurité effectué le : ffectué par établissement: om, adresse du spécialiste: Résultat du contrôle: Signature du spécialiste | Mise en serv ☐ Mise en serv ☐ Pas de défau | ice non autorice possible, | isée, nouvea mais pallier le ervice sans h Signa | u contrôle nécessaire es imperfections nésitation ture de l'exploitant |
| ontrôle de sécurité effectué le : ffectué par établissement: om, adresse du spécialiste: Résultat du contrôle: Signature du spécialiste En cas de nécessité de régl | Mise en serv ☐ Mise en serv ☐ Pas de défau | ice non autor ice possible, its, mise en s | isée, nouvea mais pallier le ervice sans h Signa | u contrôle nécessaire es imperfections nésitation |
| ontrôle de sécurité effectué le : ffectué par établissement: om, adresse du spécialiste: Résultat du contrôle: Signature du spécialiste En cas de nécessité de régle | Mise en serv ☐ Mise en serv ☐ Pas de défau | ice non autor ice possible, its, mise en s | isée, nouvea mais pallier le ervice sans h Signa | u contrôle nécessaire es imperfections nésitation ture de l'exploitant |
| ontrôle de sécurité effectué le : ifectué par établissement: om, adresse du spécialiste: Résultat du contrôle: Signature du spécialiste En cas de nécessité de régl | Mise en serv ☐ Mise en serv ☐ Pas de défau | ice non autor ice possible, its, mise en s | isée, nouvea mais pallier le ervice sans h Signa | u contrôle nécessaire es imperfections nésitation ture de l'exploitant |

975403 - 65 - Version 3.0







Contrôle régulier de sécurité

| en ordre | | | |
|--|--|---|---|
| orare | défauts | nouveau | Pomarques |
| | manque | contrôle | Remarques |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| lière | | | |
| | | | |
| | | | |
| pid) | | | |
| | | | |
| oints | | | |
| | | | |
| | | | |
| П | П | П | |
| | П | П | |
| | _ | | |
| | | _ | |
| | | | |
| | | | |
| | _ | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | _ | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | u contrôle nécessaire |
| Mise en servi | ice non autor | isée, nouvea | u contrôle nécessaire |
| Mise en servi Mise en servi | ice non autor | isée, nouvea | u contrôle nécessaire es imperfections |
| Mise en servi | ice non autor | isée, nouvea | u contrôle nécessaire es imperfections |
| Mise en servi Mise en servi | ice non autor | isée, nouvea mais pallier lo service sans l | u contrôle nécessaire es imperfections |
| Mise en servi Mise en servi Pas de défau | ice non autor ice possible, its, mise en s | isée, nouvea mais pallier lo service sans l | u contrôle nécessaire es imperfections nésitation |
| Mise en servi Mise en servi Pas de défau | ice non autor ice possible, its, mise en s | risée, nouvea mais pallier lo service sans h Signa | u contrôle nécessaire es imperfections nésitation |
| | pid) | pid) | pid) |

- 66 -975403 Version 3.0







Contrôle régulier de sécurité

| en ordre | défauts manque | nouveau contrôle | Remarques |
|--|----------------------------|---------------------|--|
| | | | |
| | | | |
| 🗆 | | | |
| | | | |
| irs 🗆 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ation | | | |
| | | | |
| | | | |
| | П | П | |
| | П | П | |
| | П | | |
| | | | |
| | _ | _ | |
| | | | |
| | _ | | |
| | | | |
| | П | | |
| | | _ | |
| s, si contrôle co | mplémentai | res nécessa | ires crocher la case égaleme |
| s, si contrôle co | mplémentai | res nécessa | ires crocher la case égaleme |
| s, si contrôle co | mplémentai | res nécessa | ires crocher la case égaleme |
| s, si contrôle co | mplémentai | res nécessa | ires crocher la case égaleme |
| s, si contrôle co | mplémentai | res nécessal | u contrôle nécessaire |
| □ Mise en serv | ice non autor | res nécessal | u contrôle nécessaire |
| s, si contrôle co | ice non autor | res nécessal | u contrôle nécessaire |
| □ Mise en serv | ice non autor | res nécessal | u contrôle nécessaire |
| □ Mise en serv □ Mise en serv | ice non autorice possible, | res nécessal | u contrôle nécessaire es imperfections |
| □ Mise en serv □ Mise en serv □ Pas de défau | ice non autorice possible, | res nécessal | u contrôle nécessaire es imperfections |
| | points | irs | irs |

- 67 -975403 Version 3.0







Contrôle régulier de sécurité

| Remplir et remettre dans le | carnet d'inspect | ion | Nº de série :_ | |
|--|------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Procédure | en ordre | défauts manque | nouveau contrôle | Remarques |
| Mode d'emploi rapide | | | | |
| Marque d'avertissement | | | | |
| Etat générale du pont élevateur | | | | |
| Fonctionnement des boutons - pousso | | | | |
| Fonction commutateur pont /levage au | | | | |
| Etat / fonctionnement des rampes | | | | |
| Fonction SPID (version avec SPID) | | | | |
| Etat/fonction lampe éléctrique (Version | | | | |
| Sécurité des boulons | | | | |
| Etat des assemblages articulés et des | | | | |
| d´appui | | | | |
| Etat mobiles | | | | |
| Etat laquage | | | | |
| Ossature (déformation / fissures) | | | | |
| Etat sourures | | | | |
| Couple de serrage des chevilles de fix | ation | | | |
| Bon appui de toutes les vis porteuses. | | | | |
| Etat de la colonne de commande | | | | |
| Etat de la surface de la tige des piston | ıs | | | |
| Etat couvercles | | | | |
| Etanchéité circuit hydraulique | | | | |
| Niveau huile hydraulique | | | | |
| Etat conduites hydrauliques | | | | |
| Etat conduites électriques | | | | |
| Test de fonctionnement avec véhicule | | | | |
| Etat des cales polymères | | | | |
| Test de fonctionnement CE-Stop | | | | |
| (crocher les cases correspondantes | | | | |
| Effectué par établissement: | | | | |
| Nom, adresse du spécialiste: | | | | |
| Résultat du contrôle: | □ Mise en serv | ice non auto | risée. nouvea | u contrôle nécessaire |
| | | | | |
| | | | | es imperfections |
| | □ Pas de défau | ıts, mise en | service sans h | nésitation |
| Signature du spécialiste | | | Signa | ature de l'exploitant |
| En cas de nécessité de régler l | es imperfections | constatés: | | |
| Imperfections palliés le : | | | | |
| (Utiliser un nouveau formulaire | pour le nouveau | contrôle) | Signa | ature de l'exploitant |
| (| | | | |

- 68 -975403 Version 3.0







Contrôle régulier de sécurité

| Remplir et remettre dans le carnet d'inspection | | on I | Nº de série :_ | |
|--|---------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Procédure | en ordre | défauts manque | nouveau contrôle | Remarques |
| Mode d'emploi rapide | | | | |
| Marque d'avertissement | | | | |
| Etat générale du pont élevateur | | | | |
| Fonctionnement des boutons - poussoirs. | | | | |
| Fonction commutateur pont /levage auxilli | ière | | | |
| Etat / fonctionnement des rampes | | | | |
| Fonction SPID (version avec SPID) | | | | |
| Etat/fonction lampe éléctrique (Version Sp | oid) | | | |
| Sécurité des boulons | | | | |
| Etat des assemblages articulés et des po | oints | | | |
| d´appui | | | | |
| tat mobiles | | | | |
| Etat laquage | | | | |
| Ossature (déformation / fissures) | | | | |
| Etat sourures | | | | |
| Couple de serrage des chevilles de fixation | n | П | П | |
| Bon appui de toutes les vis porteuses | | П | П | |
| Etat de la colonne de commande | | П | П | |
| Etat de la surface de la tige des pistons | | П | П | |
| Etat couvercles | | | П | |
| Etanchéité circuit hydraulique | | | | |
| Niveau huile hydraulique | | П | | |
| Etat conduites hydrauliques | | | | |
| Etat conduites riyuradiiques Etat conduites électriques | | П | | |
| Test de fonctionnement avec véhicule | | П | | |
| | | | | |
| Etat des cales polymères Fest de fonctionnement CE-Stop | | | | |
| crocher les cases correspondantes, si | | | | |
| Effectué par établissement: | | | | |
| Nom, adresse du spécialiste: | | | | |
| Résultat du contrôle: | Mise en servi | ce non autor | isée nouvea | u contrôle nécessaire |
| | | | | |
| | Mise en servi | ce possible, | mais pallier le | es imperfections |
| | Pas de défau | ts, mise en s | ervice sans h | nésitation |
| Signature du spécialiste | | | | ture de l'exploitant |
| En cas de nécessité de régler les i | mperfections | constatés: | | |
| Imperfections palliés le : | | | | |
| (Utiliser un nouveau formulaire por | ur le nouveau | contrôle) | Signa | iture de l'exploitant |
| (Utiliser un nouveau formulaire por | ur le nouveau | contrôle) | Signa | iture de l'exploitant |

- 69 -975403 Version 3.0







Contrôle régulier de sécurité

| en ordre re d) | défauts manque | nouveau contrôle | Remarques |
|---|--|--|---|
| | | | • |
| | | | |
| re | | | |
| re | П | | |
| re | | П | |
| | | | |
| | | | |
| | П | П | |
| 41 | П | П | |
| | | | |
| nts | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| lise en serv | ice non autor | isée, nouvea | |
| lise en serv lise en serv | ice non autor | isée, nouvea | u contrôle nécessaire es imperfections |
| lise en serv lise en serv | ice non autor | isée, nouvea mais pallier lo service sans h | u contrôle nécessaire es imperfections |
| lise en serv lise en serv | ice non autor ice possible, ıts, mise en s | isée, nouvea mais pallier lo service sans h | u contrôle nécessaire es imperfections nésitation |
| lise en serv lise en serv as de défau | ice non autor ice possible, ıts, mise en s | isée, nouvea mais pallier le service sans h Signa | u contrôle nécessaire es imperfections nésitation |
| | | | |

- 70 -975403 Version 3.0







Contrôle régulier de sécurité

| Procédure | en ordre | défauts manque | nouveau contrôle | Remarques |
|---|--|--|--|--|
| Node d'emploi rapide | | | | |
| larque d'avertissement | | | | |
| tat générale du pont élevateur | | П | П | |
| onctionnement des boutons - pous | | П | П | |
| onction commutateur pont /levage | | П | П | |
| tat / fonctionnement des rampes | | П | П | |
| onction SPID (version avec SPID). | | П | | |
| tat/fonction lampe éléctrique (Versi | | П | П | |
| écurité des boulons | • • | П | П | |
| tat des assemblages articulés et de | | | | |
| appui | - | П | П | |
| tat mobiles | | П | | |
| tat laquage | | П | П | |
| | | | _ | |
| ssature (déformation / fissures) | | | | |
| tat sourures | | | | |
| ouple de serrage des chevilles de | | | | |
| on appui de toutes les vis porteuse | | | Ц | |
| tat de la colonne de commande | | | Ц | |
| tat de la surface de la tige des pist | | Ц | | |
| tat couvercles | | | | |
| tanchéité circuit hydraulique | | | | |
| iveau huile hydraulique | | | | |
| tat conduites hydrauliques | | | | |
| tat conduites électriques | | | | |
| est de fonctionnement avec véhicu | | | | |
| tat des cales polymères | | | | |
| est de fonctionnement CE-Stop | | | | |
| crocher les cases correspondant | es, si contrôle co | mplémentai | res necessa | iros erconor la caso egalente. |
| contrôle de sécurité effectué le : ffectué par établissement: | | | | |
| Crocher les cases correspondant Contrôle de sécurité effectué le : Effectué par établissement: | | | | |
| Contrôle de sécurité effectué le : | ☐ Mise en serv | ice non autor | isée, nouvea | u contrôle nécessaire |
| Contrôle de sécurité effectué le : Effectué par établissement: | ☐ Mise en serv | ice non autor | isée, nouvea | |
| Contrôle de sécurité effectué le : Iffectué par établissement: | ☐ Mise en serv | ice non autor | isée, nouvea | u contrôle nécessaire es imperfections |
| ontrôle de sécurité effectué le : ffectué par établissement: om, adresse du spécialiste: Résultat du contrôle: | □ Mise en serv □ Mise en serv □ Pas de défau | ice non autor | isée, nouvea mais pallier le | u contrôle nécessaire es imperfections nésitation |
| ontrôle de sécurité effectué le : ffectué par établissement: om, adresse du spécialiste: Résultat du contrôle: | □ Mise en serv □ Mise en serv □ Pas de défau | ice non autor | isée, nouvea mais pallier le | u contrôle nécessaire es imperfections nésitation |
| contrôle de sécurité effectué le : Iffectué par établissement: Iom, adresse du spécialiste: Résultat du contrôle: | ☐ Mise en serv☐ Mise en serv☐ Pas de défau | ice non autor ice possible, uts, mise en s | isée, nouvea mais pallier le | u contrôle nécessaire es imperfections nésitation |
| Contrôle de sécurité effectué le : Iffectué par établissement: Iom, adresse du spécialiste: Résultat du contrôle: Signature du spécialiste | ☐ Mise en serv ☐ Mise en serv ☐ Pas de défau | ice non autor ice possible, uts, mise en s | isée, nouvea mais pallier l ervice sans l Signa | u contrôle nécessaire es imperfections nésitation ature de l'exploitant |
| Contrôle de sécurité effectué le : Effectué par établissement: Iom, adresse du spécialiste: Résultat du contrôle: Signature du spécialiste En cas de nécessité de régle | ☐ Mise en serv ☐ Mise en serv ☐ Pas de défau | ice non autor ice possible, its, mise en s constatés: | isée, nouvea mais pallier l ervice sans l Signa | u contrôle nécessaire es imperfections nésitation |
| ontrôle de sécurité effectué le : ffectué par établissement: om, adresse du spécialiste: Résultat du contrôle: Signature du spécialiste En cas de nécessité de régle Imperfections palliés le : | ☐ Mise en serv ☐ Mise en serv ☐ Pas de défau | ice non autor ice possible, its, mise en s constatés: | isée, nouvea mais pallier l ervice sans l Signa | u contrôle nécessaire es imperfections nésitation ature de l'exploitant |
| frectué par établissement: | ☐ Mise en serv ☐ Mise en serv ☐ Pas de défau | ice non autor ice possible, its, mise en s constatés: | isée, nouvea mais pallier l ervice sans l Signa | u contrôle nécessaire es imperfections nésitation ature de l'exploitant |

- 71 -975403 Version 3.0







Contrôle régulier de sécurité

| Remplir et remettre dans le carnet d'inspection | | on I | Nº de série :_ | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| Procédure | en ordre | défauts manque | nouveau contrôle | Remarques |
| Mode d'emploi rapide | | | | |
| Marque d'avertissement | | | | |
| Etat générale du pont élevateur | | | | |
| Fonctionnement des boutons - pousso | oirs 🗆 | | | |
| Fonction commutateur pont /levage au | ıxillière | | | |
| Etat / fonctionnement des rampes | | | | |
| Fonction SPID (version avec SPID) | | | | |
| Etat/fonction lampe éléctrique (Versior | n Spid) | | | |
| Sécurité des boulons | | | | |
| tat des assemblages articulés et des | points | | | |
| l´appui | | | | |
| tat mobiles | | | | |
| Etat laquage | | | | |
| Ossature (déformation / fissures) | | П | П | |
| tat sourures | | | | |
| Couple de serrage des chevilles de fix | | П | П | |
| Bon appui de toutes les vis porteuses. | | П | | |
| Etat de la colonne de commande | | П | | |
| Etat de la colonne de commande Etat de la surface de la tige des piston | | П | | |
| Etat couvercles | | П | | |
| Etanchéité circuit hydraulique | | П | П | |
| | | _ | | |
| Niveau huile hydraulique | | | | |
| Etat conduites hydrauliques | | | | |
| Etat conduites électriques | | | | |
| Test de fonctionnement avec véhicule | | | | |
| Etat des cales polymères Lest de fonctionnement CE-Stop | | | | |
| crocher les cases correspondantes | s, si contrôle co | mplémentai | res nécessai | ires crocher la case égalemer |
| Contrôle de sécurité effectué le : | | | | |
| Effectué par établissement: | | | | |
| Nom, adresse du spécialiste: | | | | |
| Résultat du contrôle: | ☐ Mise en servi | ice non autor | isée, nouvea | u contrôle nécessaire |
| | □ Mise en servi | ice nossible | mais nallier le | es imperfections |
| | | | | |
| | □ Pas de défau | its, mise en s | ervice sans h | nésitation |
| Signature du spécialiste | | | | ture de l'exploitant |
| En cas de nécessité de régler l | es imperfections | constatés: | | |
| Imperfections palliés le : | | | | A |
| (Utiliser un nouveau formulaire | pour le nouveau | contrôle) | Signa | iture de l'exploitant |
| Imperfections palliés le : | | | | ture de l'exploitant |

- 72 -975403 Version 3.0







Contrôle régulier de sécurité

| Procédure | | | | |
|---|--|--|--|---|
| | en ordre | défauts manque | nouveau contrôle | Remarques |
| | | | | |
| lode d'emploi rapide | | | | |
| larque d'avertissement | | | | |
| tat générale du pont élevateur | | | | |
| onctionnement des boutons - pousso | | | | |
| onction commutateur pont /levage au | | | | |
| tat / fonctionnement des rampes | | | | |
| onction SPID (version avec SPID) | | | | |
| tat/fonction lampe éléctrique (Version | | | | |
| écurité des boulons | | | | |
| tat des assemblages articulés et des | | | | |
| ´appui | | | | |
| tat mobiles | | | | |
| tat laquage | | | | |
| ssature (déformation / fissures) | | | | |
| tat sourures | | | | |
| ouple de serrage des chevilles de fix | ation | | | |
| on appui de toutes les vis porteuses. | | | | |
| tat de la colonne de commande | | | | |
| tat de la surface de la tige des piston | | П | П | |
| tat couvercles | | П | П | |
| tanchéité circuit hydraulique | | П | П | |
| liveau huile hydraulique | | П | | |
| tat conduites hydrauliques | | П | | |
| tat conduites électriques | | | | |
| est de fonctionnement avec véhicule | | П | П | |
| tat des cales polymères | | | П | |
| est de fonctionnement CE-Stop | | П | П | |
| | s, si controle co | mpiementai | res necessa | ires crocner la case egaleme |
| crocher les cases correspondantes | | | | |
| contrôle de sécurité effectué le : | | | | |
| contrôle de sécurité effectué le : | | | | |
| Contrôle de sécurité effectué le : | | | | |
| Contrôle de sécurité effectué le : ffectué par établissement: | □ Mise en serv | ice non autor | isée, nouvea | u contrôle nécessaire |
| Contrôle de sécurité effectué le : ffectué par établissement: | ☐ Mise en serv | ice non autor | isée, nouvea | u contrôle nécessaire es imperfections |
| ontrôle de sécurité effectué le : ffectué par établissement:om, adresse du spécialiste: | □ Mise en serv | ice non autor | isée, nouvea | u contrôle nécessaire es imperfections |
| ontrôle de sécurité effectué le : ffectué par établissement:om, adresse du spécialiste: | □ Mise en serv □ Mise en serv □ Pas de défau | ice non autor | isée, nouvea mais pallier le service sans l | u contrôle nécessaire es imperfections |
| fontrôle de sécurité effectué le : ffectué par établissement: lom, adresse du spécialiste: Résultat du contrôle: | ☐ Mise en serv ☐ Mise en serv ☐ Pas de défau | ice non autor ice possible, ıts, mise en s | isée, nouvea mais pallier le service sans l | u contrôle nécessaire es imperfections nésitation |
| ontrôle de sécurité effectué le : ffectué par établissement: om, adresse du spécialiste: Résultat du contrôle: Signature du spécialiste | ☐ Mise en serv☐ Mise en serv☐ Pas de défau | ice non autor ice possible, ıts, mise en s | isée, nouvea mais pallier le service sans l Signa | u contrôle nécessaire es imperfections nésitation |

- 73 -975403 Version 3.0







Contrôle régulier de sécurité

| | - |
|---|----|
| | |
| | 67 |
| 8 | -3 |
| _ | |

Remplir et remettre dans le carnet d'inspection

| Nº de série : | | |
|---------------|--|--|
| | | |

| Procédure | en ordre | défauts manque | nouveau contrôle | Remarques |
|--|-------------------|--------------------------------|---------------------|---|
| Mode d'emploi rapide | | | | |
| Marque d'avertissement | | | | |
| Etat générale du pont élevateur | | | | |
| Fonctionnement des boutons - pouss | soirs | | | |
| Fonction commutateur pont /levage a | auxillière | | | |
| Etat / fonctionnement des rampes | | | | |
| fonction SPID (version avec SPID) | | | | |
| Etat/fonction lampe éléctrique (Version | on Spid) | | | |
| Sécurité des boulons | | | | |
| tat des assemblages articulés et de | s points | | | |
| l´appui | | | | |
| tat mobiles | | | | |
| tat laquage | | | | |
| Ossature (déformation / fissures) | | | | |
| tat sourures | | | | |
| Couple de serrage des chevilles de fi | ixation | | | |
| Bon appui de toutes les vis porteuses | | | | |
| tat de la colonne de commande | | П | П | |
| Etat de la surface de la tige des pisto | ns | П | П | |
| tat couvercles | | П | | |
| tanchéité circuit hydraulique | | П | | |
| liveau huile hydraulique | | П | | |
| tat conduites hydrauliques | | П | | |
| Etat conduites électriques | | П | | |
| est de fonctionnement avec véhicul | | П | | |
| Etat des cales polymères | | П | П | |
| est de fonctionnement CE-Stop | | П | П | |
| Contrôle de sécurité effectué le : | | | | |
| Effectué par établissement: Nom, adresse du spécialiste: | | | | |
| Résultat du contrôle: | ☐ Mise en serv | ice non autor ice possible, | mais pallier l | u contrôle nécessaire es imperfections nésitation |
| Signature du spécialiste | | | Signa | ature de l'exploitant |
| En cas de nécessité de régler | les imperfections | constatés: | | |
| LIT CAS de HECESSILE de TEGIEL | | | | |
| Imperfections palliés le : | | | Signs | ature de l'exploitant |

- 74 -975403 Version 3.0







Contrôle régulier de sécurité

| Remplir et remettre dans le | e carnet d'inspect | ion | Nº de série :_ | |
|---|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Procédure | en ordre | défauts manque | nouveau contrôle | Remarques |
| Mode d'emploi rapide | | | | |
| Marque d'avertissement | | | | |
| Etat générale du pont élevateur | | | | |
| Fonctionnement des boutons - pouss | | | | |
| Fonction commutateur pont /levage a | | | | |
| Etat / fonctionnement des rampes | | | | |
| Fonction SPID (version avec SPID) | | П | П | |
| Etat/fonction lampe éléctrique (Version | | | | |
| Sécurité des boulons | | | | |
| Etat des assemblages articulés et de | s points | | | |
| d´appui | | | | |
| Etat mobiles | | | | |
| Etat laquage | | | | |
| Ossature (déformation / fissures) | | | | |
| Etat sourures | | | | |
| Couple de serrage des chevilles de fi | xation | | | |
| Bon appui de toutes les vis porteuses | 3 | | | |
| Etat de la colonne de commande | | | | |
| Etat de la surface de la tige des pisto | ns | | | |
| Etat couvercles | | | | |
| Etanchéité circuit hydraulique | | | | |
| Niveau huile hydraulique | | | | |
| Etat conduites hydrauliques | | | | |
| Etat conduites électriques | | | | |
| Test de fonctionnement avec véhicule | e 🗆 | | | |
| Etat des cales polymères | | | | |
| Test de fonctionnement CE-Stop | | | | |
| (crocher les cases correspondante | | | | |
| Effectué par établissement: | | | | |
| Nom, adresse du spécialiste: | | | | |
| Résultat du contrôle: | ☐ Mise en serv | ice non auto | risée, nouvea | u contrôle nécessaire |
| | | | | es imperfections |
| | | • | · | • |
| | □ Pas de défau | ıts, mise en : | service sans h | nésitation |
| Signature du spécialiste | | | Signa | ature de l'exploitant |
| En cas de nécessité de régler | les imperfections | constatés: | | |
| Imperfections palliés le : | | | | |
| (Utiliser un nouveau formulaire | e pour le nouveau | contrôle) | Signa | ature de l'exploitant |
| (Utiliser un nouveau formulaire | e pour le nouveau | contrôle) | Ū | |

- 75 -975403 Version 3.0







Contrôle extraordinaire de sécurité avant la mise en service

| défauts manque | nouveau contrôle | Remarques |
|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| ice possible, | mais pallier l | les imperfections |
| | Signa | ature de l'exploitant |
| | ice non autolice possible, | - |

975403 - 76 - Version 3.0







Contrôle extraordinaire de sécurité avant la mise en service

| Procédure | ordre | défauts manque | nouveau contrôle | Remarques |
|---|-----------------|-------------------|---------------------|---|
| lode d'emploi rapide | | | | |
| //arque d'avertissement | | П | | |
| tat générale du pont élevateur | | П | П | |
| onctionnement des boutons - poussoi | | П | П | |
| onction commutateur pont /levage aux | | П | П | |
| tat / fonctionnement des rampes | | П | П | |
| onction SPID (version avec SPID) | | П | П | |
| tat/fonction lampe éléctrique (Version | | П | П | |
| Sécurité des boulons | | П | П | |
| tat des assemblages articulés et des | | | | |
| 'appui | = | П | П | |
| tat mobiles | | П | | |
| tat laquage | | | | |
| Ossature (déformation / fissures) | | | | |
| tat sourures | | | | |
| Couple de serrage des chevilles de fixa | | | П | |
| Bon appui de toutes les vis porteuses | | | П | |
| tat de la colonne de commande | | | _ | |
| | | | | |
| tat de la surface de la tige des pistons | | | | |
| tat couvercles | | | | |
| tanchéité circuit hydraulique | | | | |
| liveau huile hydraulique | | | | |
| tat conduites hydrauliques | | | | |
| tat conduites électriques | | | | |
| est de fonctionnement avec véhicule | | | | |
| tat des cales polymères | | | | |
| est de fonctionnement CE-Stop | | | | |
| crocher les cases correspondantes, | | | | |
| iffectué par établissement:lom, adresse du spécialiste: | | | | |
| | ☐ Mise en serv | ice possible, | mais pallier le | u contrôle nécessaire es imperfections |
| | □ Pas de défau | ıts, mise en s | service sans h | |
| Signature du spécialiste | | | Signa | ture de l'exploitant |
| En cas de nécessité de régler le | s imperfections | constatés: | | |
| Imperfections palliés le : | | | | h we de Permientent |
| (Utiliser un nouveau formulaire p | oour le nouveau | contrôle) | Signa | ture de l'exploitant |
| | | | | |

- 77 -975403 Version 3.0






10. Liste des piéces de rechange



Les pièces détachées doivent répondre aux critères technique du constructeur. Uniquement les pièces d'origines constructeur seront reconnues dans le cadre de la garantie, si des pièces adaptables sont utilisées le constructeur ne pourra être pou responsable pour les de 'teriorations occasionnées.



975403 - 78 - Version 3.0







| No. | désignation | référence | pièce/Lift | fournisseur | article |
|-----|---|-----------------|------------|-------------|---------|
| | Schmiernippel lubricating nipples raccord fileté de graissage | 970020 | 12 | | |
| 100 | Außenschere scissor complete ciseaux | 050UNI06203 | 2 | | |
| 101 | Bolzen bolt axe | 035UNI06042 | 4 | | |
| + | Unterlagscheibe washer rondelle | 9SC125M26ZN | 4 | | |
| + | Kronenmutter hexagon castle nut écrou crénélé | 9MU937M27X1,5ZN | 4 | | |
| 102 | ZH-Bolzen bolt axe | 035UNI06309 | 4 | | |
| 103 | Zylindereinhängung cylinder lever levier cylindre | 035UNI26279 | 2 | | |
| + | DU-Bundbuchse plain bearing bush cousinet lisse | 9PAF40260P10 | 2 | | |
| + | DU-Bundbuchse plain bearing bush cousinet lisse | 9PAF30240P10 | 2 | | |
| + | DU-Bundbuchse plain bearing bush cousinet lisse | 9PAF40160P10 | 2 | | |
| + | DU-Bundbuchse plain bearing bush cousinet lisse | 9PAF30140P10 | 2 | | |
| 104 | Gleitstück sliding block bloc à coulisse | 035UNI06021 | 4 | | |
| 105 | Bolzen bolt axe | 035UNI06030 | 4 | | |
| 106 | Loslager komplett support complete support complet | 035UNI05012 | 2 | | |
| 107 | Radlaufblech guide guidage | 035UNI05020 | 2 | | |
| 108 | Gleitbahn crosshead guide guidage de glissement | 035UNI05022 | 2 | | |
| 109 | Stellplatte base plate plaque de base | 035UNI05017 | 2 | | |

975403 - 79 -Version 3.0







| + | Gewindestift set screw vis sans tête | 9GS913M16X050ZN | 14 | |
|------|--|-----------------|--------|------------------------|
| + | Sechskantmutter hexagon nut écrou | 9MU439M16ZN | 14 | |
| + | U-Scheibe washer rondelle | 9SC125M16ZN | 8 | |
| 110 | Abdrückblech support support | 035UNI05015 | 4 | |
| 111 | Abdeckkasten cover couverture | 035UNI39305 | 2 | |
| 112 | Schlauchabdeckung cover couverture | 035UNI09317 | 2 | |
| 113 | Abdrückplatte support support | 035UNI05007 | 2 | |
| 114 | Festlager komplett support complete support complet | 035UNI05001 | 2 | |
| + | DU-Lager plain bearing bush cousinet lisse | 970069 | 4 | Glacier-Ihg PAP3025P10 |
| + | Gewindestift set screw vis sans tête | 9GS913M16X050ZN | 12 | |
| + | Sechskantmutter hexagon nut écrou | 9MU439M16ZN | 12 | |
| + | U-Scheibe washer rondelle | 9SC125M16ZN | 12 | |
| 115 | Bolzen bolt axe | 035UNI06033 | 12 | |
| 116 | Bolzen bolt axe | 030JL62021 | 2 | |
| 117 | Innenschere inside scissor ciseaux | 050UNI06303 | 2 | |
| 118 | Hubzylinder NT komplett cylinder complete cylindre complet | 050UNI02200K | 2 Satz | |
| 118a | Zylinder Kommando kpl. cylinder master side cylindre côte commande | 9050UNI02300 | 2 | |

- 80 -975403 Version 3.0







| 118b | Zylinder Folgeseite kpl. cylinder slave side cylindre côte sortie | 905UNI02350 | 2 |
|------|--|--------------------------|---|
| 119A | Gleitstück komplett sliding block complete bloc à coulisse complet | 035UNI26020 | 4 |
| 119b | Gleitstück sliding block bloc à coulisse | 035UNI26022 | 4 |
| 119c | Flach sheet metal tôle | 035UNI26023 | 8 |
| 119d | Gleitstückhalter holding device fixation | 035UNI26021 | 4 |
| 119e | Sechskantmutter hexagon nut écrou | 9MU439M12ZN | 8 |
| 119f | Gewindestift set screw vis sans tête | 9GS913M12x30ZN | 8 |
| 120 | Schlauchwanne hose guiding guidage tuyau | 035UNI09316 | 1 |
| 121 | Energiekett.befestigung chain holding device fixation (chaîne) | 035UNI06124 | 2 |
| 122 | Abdrückplatte support support | 035UNI06039 | 2 |
| + | Kegelkerbstift split pin goupille fendue | 9KKS147110X024ZN | 4 |
| 122a | Rohr Pipe tûbe | 035UNI66010 20X4X75Ig | 2 |
| | Zylinderschraube socket haed cap screw vis à tête cylindrique | 9Z912M10X100ZN | 2 |
| 123 | Zylinderbolzen oben bolt axe | 030JL66087 | 4 |
| | - Distanz distance distance | 035UNI06036 | 8 |
| 124 | Zylindereinhängung cylinder lever levier cylindre | 035UNI26288 | 2 |
| + | DU-Bundbuchse plain bearing bush cousinet lisse | 9PAF40260P10 | 2 |
| + | DU-Bundbuchse | 9PAF30240P10 | 2 |


975403 - 81 -Version 3.0







| | plain bearing bush cousinet lisse | | | |
|-----|--|--------------|---|-------------------------------------|
| + | DU-Bundbuchse plain bearing bush cousinet lisse | 9PAF40160P10 | 2 | |
| + | DU-Bundbuchse plain bearing bush cousinet lisse | 9PAF30140P10 | 2 | |
| 125 | Energiekette energy chain chaîne énergétique | 971117 | | bis 4 St. je Ausführung 31 Glieder |
| + | mit Anschlußelement with connection avec connexion | 971118 | | bis 4 St. je Ausführung mit Bolzen |
| + | mit Anschlußelement with connection avec connexion | 971119 | | bis 4 St. je Ausführung ohne Bolzen |
| 126 | Gummischürze rubber cover couverture caoutchouc | 030JL62076 | 2 | |
| 127 | Schlauchabdeckung cover couverture | 030JL62072 | 2 | |
| + | Klemmstück fixation device fixation | 030JL62074 | 2 | |
| 128 | Arretierung fixing device dispositif d'arrêt | 035UNI06350 | 2 | |



975403 - 82 -Version 3.0







| No. | désignation | référence | pièce/Lift |
|------------|---|--------------|------------|
| 222 | Schiene platform platforme | 025RFH28101 | 2 |
| * | DU_Buchse plain bearing bush cousinet lisse | 972272 | 4 |
| 224 | Schiebestück sliding piece platforme roulante | 025RFH28150 | 2 |
| 225 | Schiebestück sliding piece platforme roulante | 025RFH28165 | 2 |
| 226 | entfällt | | |
| 227 | Gleitstück oben sliding block bloc à coulisse | 025RFH06038 | 4 |
| 228 | Gleitstück sliding block bloc à coulisse | 025RFH06044 | 4 |
| 229 | Aussenschere scissor ciseaux | 025RFH26013 | 2 |
| 230 | Innenschere scissor ciseaux | 025RFH26023 | 2 |
| * | DU_lager plain bearing bush cousinet lisse | 970457 | 4 |
| 231 232 | entfällt Bolzen bolt axe | 025RFH26062 | 2 |
| 233 | Bolzen Mittelgelenk bolt axe | 025RFH26054 | 2 |
| 234 | Rohr tube tûbe | 030JL01020S1 | 2 |
| 235 | Bolzen Zylinder bolt axe | 025RFH26070 | 4 |
| 236 | Festlagerbolzen bolt axe | 025RFH25018 | 4 |
| 237 | Gleitstück sliding block bloc à coulisse | 025RFH05020 | 4 |
| 239 | Festlager stationary bearing point fixe | 025RFH05012 | 4 |

975403 - 83 -Version 3.0








| + | DU-Bundbuchse plain bearing bush cousinet lisse | 974904 | 4 |
|-----|--|------------|----|
| 240 | Polymerauflage polymer support support polymer | 973852 | 4 |
| 241 | Zylinder Radfreiheber Kommandoseite Cylinder wheel free lift cylindre levage auxiliai | | 2 |
| 242 | Zylinder Radfreiheber Folgeseite Cylinder wheel free lift cylindre levage auxiliai | | 2 |
| 243 | Sicherungsblech guard plate tôle de sûreté | 030JL02023 | 12 |
| 244 | entfällt | | |
| 245 | entfällt | | |
| 246 | entfällt | | |

975403 - 84 -Version 3.0









- 85 -975403 Version 3.0








| Notizen: | | |
|----------|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

- 86 -975403 Version 3.0







Nussbaum Custom Lifts GmbH • Kundendienst • D 77694 Kehl www.nussbaumlifts.com • e-Mail: service@nussbaum-group.de

Service Hotline Germany: 0800 5 288 911 Service Hotline International: +49 180 5 288 911 975403 UNI LIFT 5000 NT – 5000 NT PLUS OPI | FR | Version 3.0 $\,$

975403 - 87 -Version 3.0